

# Cascina Inzogo - complesso

Paullo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00244/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00244/>

## CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 244

Codice scheda: MI050-00244

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

## NUMERO INTERNO

Riferimento: Progetto di catalogazione di cascine situate nei comuni della provincia di Milano (BEST PoliMI)

Numero interno: 151690032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI050-00244

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Inzogo - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (XVIII)

Denominazione: Cassina Inzago

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifica della fonte dell'altra denominazione  
[senza cartiglio]. ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3245 (s.d.)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015169

Comune: Paullo

Località: Cascina Inzogo

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: A nord del canale Muzza e dei centri abitati di Paullo e Tribiano, vicino alla cascina Gavazzo di Mediglia

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Paullo

Foglio/Data: 5

Particelle: 4, 5

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso, denominato 'Cassina Inzago', insiste sul mappale 7, posto sul confine col territorio di Gavazzo. Il complesso è costituito da un unico edificio rettangolare, posto a nord a chiusura di una vasta aia, che comprende l'abitazione del fittabile e le stalle.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Validità: post

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: lato est

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Paullo ed Unito Distretto I di Lodi Provincia di Lodi e Crema eseguito nell'anno 1855, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso risulta ampliato lungo il lato est con la costruzione di un corpo di fabbrica destinato ad abitazione dei coloni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Validità: post

Data: 1855/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Data: 1855/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso, che insiste sul mappale 277, appare ulteriormente ampliato con la costruzione di nuovi edifici lungo i lati sud e ovest della corte, adibiti rispettivamente a casa padronale con granaio e a stalle. A questa data risulta inoltre demolita una piccola costruzione quadrangolare (forse un porticato) addossata al prospetto principale delle stalle, vicine all'abitazione del fittabile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Validità: post

Data: 1866/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Data: 1866/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: stalla

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina appare pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1866), eccetto che per l'ampliamento verso est dell'edificio principale nord, adibito nel frattempo interamente a stalla, e per la costruzione nello stesso di un porticato esterno alla corte.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Validità: post

Data: 1901/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Validità: ante

Data: 1901/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale di inizio Novecento. Gli edifici della corte permangono dal punto di vista planimetrico. Esternamente alla corte si sono aggiunti nuovi edifici ad uso agricolo lungo i lati nord, est e sud.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Validità: post

Data: 2008/09/23

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Validità: ante

Data: 2008/09/23

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso rurale a corte quadrilatera su cui si affacciano la casa padronale, le case coluche, la stalla, il granaio, i portici e alcuni edifici di servizio. Murature perimetrali in laterizio, solai prevalentemente in legno (granaio, casa padronale, case coloniche) oppure a voltine di laterizio e putrelle di ferro (stalla-fienile); tetti a capanna con manto di copertura in coppi su orditura lignea.

## PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

**PIANTA [1 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a C

Riferimento alla parte: granaio

**PIANTA [2 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche

**PIANTA [3 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile

**PIANTA [4 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico

**PIANTA [5 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

**TIPO**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: casa padronale

Genere: a marmette

Schema del disegno [1 / 3]: con greche perimetrali

Schema del disegno [2 / 3]: a motivi geometrici

Schema del disegno [3 / 3]: a scacchiera

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: granaio p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: casa padronale fronte sud

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

Materiali: muratura intonacata

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessun particolare fenomeno da rilevare.

Fonte: 2008/09/23, catalogatore

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Casa padronale, granaio. Nessun particolare fenomeno da rilevare.

Fonte: 2008/09/23, catalogatore

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Stalla, portico: distacchi e mancanze dell'intonaco e erosione localizzata dei giunti della muratura prevalentemente nelle parti basamentali. Case coloniche: erosione superficiale dell'intonaco e del laterizio (fronte est), risarciture e rifacimenti probabilmente con intonaco incoerente a base cementizia.

Fonte: 2008/09/23, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessun particolare fenomeno da rilevare.

Fonte: 2008/09/23, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi case coloniche (parte)

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Segni di degrado generalizzato (sconnessioni, fessurazioni, parti mancanti, assenza di protettivo); alcuni sono mancanti.

Fonte: 2008/09/23, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: portico

Uso: deposito fieno

### USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: stalla-fienile

Uso: stalla e fienile

### USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

### USO STORICO

Riferimento alla parte: portico

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: essiccatoio

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E - agricola

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00244\_01

Note: La cascina Inzogo, fronte verso la corte con il granaio e la casa padronale (2008)

Nome del file: MI050-00244\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00244\_02

Note: Scorcio della corte dall'ingresso situato nell'angolo sud-est della corte di fianco alla casa padronale (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00244\_02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00244\_03

Note: L'area sud-ovest della corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00244\_03.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00244\_04

Note: L'area nord-ovest della corte tra la stalla e il fienile (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00244\_04.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00244\_05

Note: L'area sud-est della corte. A sinistra le abitazioni coloniche, a destra il granaio e la casa padronale (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00244\_05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00244\_06

Note: Scorcio dell'ingresso sud-ovest (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00244\_06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00244\_07

Note: Il lato nord del complesso con la stalla (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00244\_07.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: MI050-00244\_08

Note: L'accesso nord-ovest alla corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00244\_08.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 151690033\_001

Nome del file: 151690033\_001

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MI050-00244\_1.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: 151690032\_001\_M0003.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3245 (s.d.) [senza cartiglio]

Note: A001

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5448 (1855-1857), All.to mappa comune censuario di Paullo ed unito distretto I di Lodi provincia di Lodi e Crema eseguito nell'anno 1855, causa rinnovazione della stima dei fabbricati

Note: A002

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2504 (1866-1887), Mappa del comune censuario di Paullo con Conterico mandamento di Paullo Provincia di Milano rilevata nell'anno 1866

Note: A003

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 336 (1897-1902), Comune amministrativo di Paullo sezione Paullo mandamento di Paullo provincia di Milano (30 Settembre 1897)

Note: A004

#### **FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151690032\_002\_V0129.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151690032\_003\_V0130.pdf

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00029 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 29

Codice scheda: MI050-00029

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00244

### OGGETTO

Identificazione del bene: Cascina Inzogo, Paullo

### DESCRIZIONE

#### Descrizione

La cascina Inzogo, altrimenti indicata come cascina Inzago, si trova nella parte nord del comune di Paullo, in un lembo di territorio incastonato tra i comuni di Mediglia e Settala. Dal punto di vista del contesto territoriale è con la vicina cascina Gavazzo (Mediglia) in una porzione di territorio agricolo compresa tra vari centri abitati e in parte al riparo dalla congestione del traffico veicolare delle direttrici della strada statale 415 e della strada provinciale 39 che caratterizza la zona. Poco più a sud, in prossimità dell'abitato di Paullo, il corso del canale Muzza. E' un complesso agricolo raccolto intorno a una corte quadrilatera con aia centrale. Lungo il lato sud si attestano principalmente la casa padronale e il contiguo granaio, edificio interessante con solaio ligneo, pavimento in medoni di cotto, struttura del tetto a grandi capriate lignee. La casa padronale, rivisitata verso il fronte sud all'inizio del Novecento, si affaccia su un piccolo giardino.

Il lato est è definito dalle abitazioni coloniche situate in un edificio in linea, completato con il fabbricato dei servizi colonici posto a est della corte principale. A nord si estende la stalla grande con portico e fienile e lungo il lato ovest i portici utilizzati come fienile e rimessa delle macchine agricole. Gli edifici nel complesso restituiscono un'immagine prevalentemente otto-novecentesca. Fabbricati funzionali all'attività agricola e di allevamento sono presenti a nord e ad est del vecchio nucleo.

### NOTIZIE STORICHE

#### Notizie storiche

La cascina Inzogo è presente nel territorio di Paullo già nella prima metà del Settecento, come attestano le mappe del Catasto Teresiano: il complesso, denominato "Cassina Inzago", insiste sul mappale 7, posto sul confine col territorio di Gavazzo; è costituito da un unico fronte edificato, posto a nord a chiusura di una vasta aia, che comprende l'abitazione del fittabile e le stalle. L'aspetto attuale è l'esito di alcuni ampliamenti avvenuti intorno alla metà dell'Ottocento. Al principale edificio posto a nord della vasta aia, riservato all'abitazione del fittabile e alle stalle, venne aggiunto, entro il 1855, lungo il lato est della corte, un edificio destinato alle abitazioni dei coloni. Entro il 1866, poi, il complesso venne ampliato con la costruzione della nuova casa padronale sul lato sud della corte e con fabbricati agricoli lungo il lato ovest. Al complesso si sono aggiunti, durante il Novecento, stalle moderne e rustici, esterni alla corte, lungo i lati nord, est e sud.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome compilatore [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome compilatore [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca