

Asilo infantile Porro

Barlassina (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-00547/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-00547/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 547

Codice scheda: MI100-00547

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150130017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: scuola

Denominazione: Asilo infantile Porro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108005

Comune: Barlassina

Indirizzo: Corso Guglielmo Marconi, 2(P), 4

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 0,100 dalla Strada Statale n. 35 dei Giovi - la

Ubicazione non viabilistica: Al centro del parco Rezzonico

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Barlassina

Foglio/Data: 6/ 1955

Particelle: 344

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'Asilo Porro fondato nel 1903 all'inizio non possiede una sede autonoma e si avvale dei locali del palazzo Rezzonico all'interno dei quali trovano posto anche le scuole.

Soltanto nel 1928 verrà terminato in stile eclettico neoclassico-milanese, il nuovo Asilo Porro all'interno dell'area del parco di Palazzo Rezzonico con ingresso da via G. Marconi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: Fronte principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: Resto dell'edificio

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con solai ai piani superiori.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: In una sala interna

Tipo: Due colonne centrali

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: In pendenza senza sfalsamento piani fabbrica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Presenza di umidità di risalita sulla facciata est

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/01/01

Data fine: 1991/01/01

Descrizione intervento: Ristrutturazione generale ed ampliamento dell'ala sud

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: scuola materna

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano primo

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola materna

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano primo

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Opera Pia Porro

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale adottato 1993, approvato dalla Regione il 23/12/1993

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: attrezzature a livello comunale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione adottato 1975

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Strumenti in vigore: regolamento edilizio adottato 1976

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150130017_001

Nome del file: 150130017_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130017_002

Note: 27/10/2001: Fronte principale dall'ingresso di via Marconi

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150130017_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130017_003

Note: 27/10/2001: Vista dal parco

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150130017_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130017_004

Note: 27/10/2001: Ala est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150130017_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130017_005

Note: 27/10/2001: Ala ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150130017_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130017_006

Note: 27/10/2001: Vista dell'ampliamento a sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150130017_006

BIBLIOGRAFIA

Autore: Sala P.

Titolo libro o rivista: Barlassina: un poco di... storia, cronaca e tradizione popolare

Luogo di edizione: Barlassina

Anno di edizione: 1979

Codice scheda bibliografia: MI100-00008

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino