# **Cascina S. Clemente - complesso**

Casorezzo (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-01792/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-01792/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 1792

Codice scheda: MI100-01792

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150580007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

## STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-01792

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina S. Clemente - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015058

Comune: Casorezzo

Località: Casorezzo

Indirizzo: Via Busto Garolfo

Collocazione: nel centro abitato

# **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

# **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/00/00

Validità: ante

# **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

# SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

# **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

# **CONSERVAZIONE**

## STATO DI CONSERVAZIONE [1/3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

#### STATO DI CONSERVAZIONE [2/3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

## STATO DI CONSERVAZIONE [3/3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

#### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività produttive agricole

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato Ott. 92

## STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano approvato Apr. 94

#### FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150580007\_001

Nome del file: 150580007\_001

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150580007\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150580007\_002

## **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Coloru, Stefano

Referente scientifico: Marescotti, Luca

## **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 1998

Nome: Mozzi, Attilio