Villa Penati

Cernusco sul Naviglio (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02066/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02066/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2066

Codice scheda: MI100-02066

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150700009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Penati

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015070

Comune: Cernusco sul Naviglio

Indirizzo: Piazza Padre Giuliani, 14 (P),27

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cernusco sul Naviglio

Foglio/Data: 30

Particelle: 317, 318

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: archivio (incerta)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: La villa risulta già attestata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1685/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1685/00/00

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia
Nel catasto in forma corrispondente alla attuale. La villa è intestata a Carlo Cesare Corio e dotata di un giardino

(mappale 304) e di due arti (mappali 305 e 307).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Il complesso è indicato ai mappali 530 (parte nobile) e 529 (corte rustica) di proprietà della congregazione dei Gesuiti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1754/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1754/00/00

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La villa passa dai Gesuiti al dr. Cristoforo Bazzetta alla cui famiglia rimarrà almeno fino al 1880.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1767/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1767/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il complesso è stato di proprietà della famiglia Penati fino a non molti anni fa (rilievo 1991).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio società cooperativa

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]

Strumenti in vigore: piano territoriale adottato 1983

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1972 approvato 1976

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 1986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150700009_001

Nome del file: 150700009_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150700009_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150700009_002

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150700009_001_M0009.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Teresiano, Mappa della comunità di Cernusco, Pieve di Gorgonzola, anno 1721

Note: A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_002_V0011.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_003_V0012.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_004_V0013.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_005_V0014.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_006_V0015.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_007_V0016.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_008_V0017.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_009_V0018.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_010_V0019.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700009_011_V0020.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino