

# Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore

Cernusco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02096/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02096/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2096

Codice scheda: MI100-02096

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

## NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150700039

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015070

Comune: Cernusco sul Naviglio

Indirizzo: Via Don Mazzolari

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Affaccio: secondario  
Indirizzo: Via Don Lorenzo Milani, 3

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Pontida

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cernusco sul Naviglio

Foglio/Data: 40

Particelle: A

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Buttè, Cesare

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

Validità: ca.

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

Indicazione specifica [1 / 2]: C.I.M.E.P. consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare

Indicazione specifica [2 / 2]: Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore

#### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]**

Strumenti in vigore: piano territoriale adottato 1983

#### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]**

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

#### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]**

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1972 approvato 1976

#### **STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]**

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 1986

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150700039\_001

Nome del file: 150700039\_001

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150700039\_001\_M0035.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Teresiano, Mappa della comunità di Cernusco, Pieve di Gorgonzola, anno 1721

Note: A 1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700039\_002\_V0001.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700039\_003\_V0002.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700039\_004\_V0003.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700039\_005\_V0004.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: Salerni, Patrizia

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino