

# Cascina Torriana - complesso

Cernusco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02100/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02100/>

## **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2100

Codice scheda: MI100-02100

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150700043

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Milano

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Torriana - complesso

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015070

Comune: Cernusco sul Naviglio

CAP: 20063

Indirizzo: Via Adua

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: km 1,400 dalla Strada Provinciale 121 - lato sinis

Collocazione: Fuori dal centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cernusco Sul Naviglio

Foglio/Data: 2/ 1967

Particelle: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito da due corpi di fabbrica lineari e tra loro paralleli; in particolare vi è una parte signorile (a ovest) affacciata su di un'ampia corte delimitata da una cinta muraria curvilinea, dalla parte rustica a est articolata attorno ad una vasta corte rettangolare, infine dall'Oratorio di Santa Caterina d'Alessandria, posto sul lato settentrionale della corte rustica, la cui facciata prospetta sulla strada pubblica.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

## **STATO DI CONSERVAZIONE [ 7 / 7 ]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: piccola porzione

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: CASCINA TORRIANA

Dati catastali: FOGLIO 2 MAPP. 3 - 4- 5- 6 - 7- 9- 30

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 1)

Estremi provvedimento: 1992/12/29

Data notificazione: 1992/12/29

Codice ICR: 2RTI0150168AAAA

Nome del file: 01880390188042.pdf

### **STRUMENTI URBANISTICI [ 1 / 5 ]**

Strumenti in vigore: piano territoriale adottato 1983

### **STRUMENTI URBANISTICI [ 2 / 5 ]**

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 5]**

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1972 approvato 1976

### **STRUMENTI URBANISTICI [4 / 5]**

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 1986

### **STRUMENTI URBANISTICI [5 / 5]**

Strumenti in vigore: Variante al piano regolatore approvato 04/02/1986

Sintesi normativa zona: Area polifunzionale destinata a recupero

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150700043\_001

Nome del file: 150700043\_001

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150700043\_001\_M0037.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700043a\_002\_V0001.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700043b\_002\_V0001.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700043c\_002\_V0001.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150700043d\_002\_V0001.pdf

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Coppa S./ Ferrario Mezzadri E.

Titolo libro o rivista: Cernusco sul Naviglio. Ville e cascine

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: MI100-00133

Sigla per citazione: 00000155

#### **COMPILAZIONE**

##### **COMPILAZIONE**

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

##### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 4]**

Data: 1998

Nome: Salerno, Patrizia

##### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 4]**

Data: 2002

Nome: Pirovano, Raffaella

##### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 4]**

Data: 2002

Nome: Pirovano, Raffaella

##### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 4]**

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino