# Cascina Guzzeloni, Trincherio - complesso Colturano (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02454/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02454/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2454

Codice scheda: MI100-02454

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150820007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **RELAZIONI**

# STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-02454

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Guzzeloni, Trincherio - complesso

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015082

Comune: Colturano

Collocazione: nel centro abitato

# **NOTIZIE STORICHE**

# **NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

# **SPAZI**

## **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

# **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

# **ELEMENTI DECORATIVI**

# **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]** 

Collocazione: interna

# **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE [1/5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

# STATO DI CONSERVAZIONE [2/5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

# STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

# STATO DI CONSERVAZIONE [4/5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

# **UTILIZZAZIONI**

## **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ deposito/ attività produttive agricole

#### **USO STORICO**

Riferimento cronologico: destinazione originaria

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato X

# **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150820007\_001

Nome del file: 150820007\_001

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150820007\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150820007\_002

# **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 1990

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Bonizzoni, Maurizio

Referente scientifico: Marescotti, Luca

## **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 1997

SIRBeC scheda ARL - MI100-02454 Nome: Politi, Massimo