

Cascina Malpaga - complesso

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02560/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02560/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2560

Codice scheda: MI100-02560

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150850038

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-02560

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Malpaga - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via I. Nievo

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Foglio/Data: 3

Particelle [1 / 54]: 37

Particelle [2 / 54]: 38

Particelle [3 / 54]: 39

Particelle [4 / 54]: 40

Particelle [5 / 54]: 41

Particelle [6 / 54]: 42

Particelle [7 / 54]: 43

Particelle [8 / 54]: 44

Particelle [9 / 54]: 45

Particelle [10 / 54]: 46

Particelle [11 / 54]: 47

Particelle [12 / 54]: 48

Particelle [13 / 54]: 49

Particelle [14 / 54]: 50

Particelle [15 / 54]: 51

Particelle [16 / 54]: 3

Particelle [17 / 54]: 53

Particelle [18 / 54]: 54

Particelle [19 / 54]:	55
Particelle [20 / 54]:	56
Particelle [21 / 54]:	57
Particelle [22 / 54]:	58
Particelle [23 / 54]:	59
Particelle [24 / 54]:	60
Particelle [25 / 54]:	61
Particelle [26 / 54]:	62
Particelle [27 / 54]:	72
Particelle [28 / 54]:	63
Particelle [29 / 54]:	64
Particelle [30 / 54]:	65
Particelle [31 / 54]:	66
Particelle [32 / 54]:	67
Particelle [33 / 54]:	58
Particelle [34 / 54]:	59
Particelle [35 / 54]:	70
Particelle [36 / 54]:	71
Particelle [37 / 54]:	82
Particelle [38 / 54]:	83
Particelle [39 / 54]:	73
Particelle [40 / 54]:	76
Particelle [41 / 54]:	77
Particelle [42 / 54]:	78
Particelle [43 / 54]:	79
Particelle [44 / 54]:	85
Particelle [45 / 54]:	86
Particelle [46 / 54]:	87
Particelle [47 / 54]:	88
Particelle [48 / 54]:	89
Particelle [49 / 54]:	90

Particelle [50 / 54]: 91

Particelle [51 / 54]: 92

Particelle [52 / 54]: 93

Particelle [53 / 54]: 94

Particelle [54 / 54]: 95

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Nel catasto del 1751 si presenta come un complesso agricolo. Nel 1898 il complesso si struttura in modo da formare, con la costruzione di altri edifici, due corti. Su un corpo di fabbrica facente parte della cascina c'è un'iscrizione che risale al 1863.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Validità: (?)

Data: 1700/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Validità: (?)

Data: 1700/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ deposito/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole/ deposito

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150850038_001

Nome del file: 150850038_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150850038_001_M0028.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino