

Casino di caccia Lampugnani

Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03596/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03596/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3596

Codice scheda: MI100-03596

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151180131

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casino di caccia

Denominazione: Casino di caccia Lampugnani

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: La Colombera

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Località: Legnano

Indirizzo: Via Gigante

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Nel centro abitato di Legnano - lato destro

Ubicazione non viabilistica: Non visibile immediatamente, si accede dal complesso residenziale posto all'angolo tra via De Gasperi e via Gigante

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Legnano

Foglio/Data: 23/ 1955

Particelle: 242

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura con solaio al primo piano e copertura lignea a vista al piano superiore.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Recente ristrutturazione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Recente ristrutturazione. Si notano comunque macchie superficiali e sporadiche risalite di umidità.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1990/04/21

Descrizione intervento

Restaurata a cura del Lions Club Legnano Host, Comune di Legnano (come da targa applicata all'edificio)

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casino di caccia

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Legnano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1989

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 30/05/1990

Sintesi normativa zona: Stato: recupero (non riconoscibile)

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180131_001

Nome del file: 151180131_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180131_002

Note: 03/11/2001: Vista generale del lato nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180131_003

Note: 03/11/2001: Vista del lato ovest

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180131_004

Note: 03/11/2001: Vista del lato sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180131_005

Note: 03/11/2001: Particolare della cornice in mattoni sul lato nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180131_006

Note: 03/11/2001: Inquadramento generale del contesto

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Restauro della Colombera: service anni 1988/90

Luogo di edizione: Legnano

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: MI100-00107

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1990

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente: Politecnico di Milano