

Oratorio femminile (ex)

Lentate sul Seveso (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03738/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03738/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3738

Codice scheda: MI100-03738

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151190071

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Denominazione: Oratorio femminile (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Museo Civico Lentate sul Seveso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108054

Comune: Lentate sul Seveso

Località: Lentate sul Seveso

Indirizzo: Via Aureggi, 25

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio venne costruito ed inizialmente utilizzato come oratorio femminile ma non si hanno notizie certe sulla data.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: (?)

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Passaggio di proprietà dalla Parrocchia al Comune di Lentate sul Seveso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1975/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1975/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Costruito come oratorio femminile dopo anni di inutilizzo è stato adibito a museo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1998/04/28

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1998/04/28

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1, p.t., p.1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua con ambienti voltati al piano seminterrato e sviluppo verticale solo nella parte centrale dell'edificio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: a T

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con archi

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. interrato

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. t. e p.1

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a 4 rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. 1, p.2

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. interrato-1

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Il manto di copertura in coppi a canale è stato completamente rinnovato nell'ultimo anno

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Sono presenti persiane a scorrimento all'interno della parete, esistenti prima della recente ristrutturazione, in un pessimo stato di conservazione.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'esterno dell'edificio è rivestito in mattoni a vista fino a 1,50 m di altezza in alcune zone si nota un recente rifacimento dei giunti di allettamento della malta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In alcune stanze è presente un controsoffitto in cartongesso

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Sono presenti problemi di risalita capillare nella muratura che hanno causato disgregazione dei laterizi ed efflorescenze

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/01/15

Data fine: 2001/06/13

Descrizione intervento

Sostituzione copertura in tegole marsigliesi e dei listelli di appoggio/ Sistemazione facciate con la sostituzione dei serramenti dei piani terra e primo/ Costruzione rampa per disabili per l'ingresso principale/ Sistemazione area verde recintata

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: museo

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.1

Uso: uffici associazione ecologica

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Lentate sul Seveso

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: approvato 1983

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FB

Note: Prospetto

Nome del file: A06002FB.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151190071_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151190071_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FA

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FA.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FC

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FC.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FD

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FD.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FE

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FE.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FF

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FF.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FG

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FG.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FH

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FH.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: A06002FI

Note: Prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06002FI.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: pianta piano terra

Scala: 1:200

Codice identificativo: A06002DApianta

Nome del file: Museo di Lentate sul Seveso.pianta.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: sezione trasversale

Scala: 1:200

Codice identificativo: A06002DBsezione

Nome del file: Museo di Lentate sul Seveso.sezione.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica

Codice identificativo: Lentate.iconometria

Nome del file: Lentate.iconometria.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: Lentate.catastale

Nome del file: Lentate.catastale.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file: relazione_lentate.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Frangi, Cecilia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2001

Nome: Bosani, A.

Ente: Provincia di Milano

Funzionario responsabile: Cappellini, A.