# **Cascina Bagaggina - complesso**

Lesmo (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03799/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03799/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3799

Codice scheda: MI100-03799

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151200023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **RELAZIONI**

# STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-03799

# **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Bagaggina - complesso

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108026

Comune: Lesmo

Indirizzo: Via Bagaggina

Altra località: Gerno

Collocazione: case sparse

# **NOTIZIE STORICHE**

# **NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Esistente già all'inizio del XVIII secolo e costituita in origine da un unico corpo posto sul lato nord della corte, la cascina venne ampliata nella seconda metà dell'Ottocento con la costruzione dell'edificio ad ovest.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/2]

Secolo: sec. XVIII

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

# **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

# **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

# **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: parzialmente crollate

# STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

# STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: prevalentemente mancanti

# STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

# **UTILIZZAZIONI**

# **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 19.03.85

# **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151200023\_001

Nome del file: 151200023\_001

# **COMPILAZIONE**

# **COMPILAZIONE**

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

# AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 1998

Nome: Falsitta, Nicola