# Ospedale S. Gerardino (ex)

## Monza (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04644/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04644/

## **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4644

Codice scheda: MI100-04644

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151490079

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

#### **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-04644

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: ospedale

Denominazione: Ospedale S. Gerardino (ex)

#### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Denominazione: Ospedale San Gerardo (ex)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Località: Monza

Indirizzo: Via Gerardo dei Tintori, 16

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1993

## **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA** [1/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Edificio destinato all'assistenza ospedaliera fondato nel 1174 da San Gerardo dei Tintori e attivo fino alla fine del XVIII secolo.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XII

Data: 1174/00/00

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XII

Data: 1174/00/00

## **NOTIZIA** [2/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

## **NOTIZIA** [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1776 vennero effettuati dei restauri che conferirono all'edificio il definitivo aspetto nello stile Barocchetto tipico dell'epoca.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1776/00/00

#### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si articola in diversi corpi di fabbrica: il corpo principale con scalone e doppio loggiato, le corti interne, e unapiccola chiesa cinquecentesca.

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

#### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]** 

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4/5]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]** 

Collocazione: interna

#### **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE [1/5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2/5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4/5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

#### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ deposito

#### CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

#### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1971

## STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: particolareggiato adottato 1996

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151490079\_001

Nome del file: 151490079\_001

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151490079\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151490079\_002

## **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 1999

Nome: Falsitta, Nicola