

Cascina Piola - complesso

Pozzuolo Martesana (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05825/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05825/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5825

Codice scheda: MI100-05825

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151780008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-05825

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Piola - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015178

Comune: Pozzuolo Martesana

Indirizzo: Via Cascina Pioletta

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Cascina Piola, 8

Collocazione: nucleo esterno

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pozzuolo Martesana

Foglio/Data: 1

Particelle [1 / 8]: 44

Particelle [2 / 8]: 46

Particelle [3 / 8]: 48

Particelle [4 / 8]: 49

Particelle [5 / 8]: 69

Particelle [6 / 8]: 73

Particelle [7 / 8]: 50

Particelle [8 / 8]: 74

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151780008_001

Nome del file: 151780008_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 151780008_002_M0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_003_V0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_004_V0002.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_005_V0003.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_006_V0004.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_007_V0005.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_008_V0006.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_009_V0007.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_010_V0008.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_011_V0009.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_012_V0010.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_013_V0011.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_014_V0012.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151780008_015_V0013.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Balestrini, Rosa

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino