# Villa Baragiola

# Renate (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05880/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05880/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5880

Codice scheda: MI100-05880

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151800008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Baragiola

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108037

Comune: Renate

Indirizzo: Via Manzoni

Altra località: Tornago

Collocazione: nucleo esterno

#### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XVIII

Validità: (?)

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XVIII

Validità: (?)

#### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

# **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

# **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]** 

Collocazione: interna

# **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Collocazione: interna

# **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE [1/5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

#### STATO DI CONSERVAZIONE [2/5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

#### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

#### STATO DI CONSERVAZIONE [4/5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

#### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

# STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato Aprile 1989

# STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano adottato Maggio 1991

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151800008\_001

Nome del file: 151800008\_001

# **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Coloru, Stefano

Referente scientifico: Marescotti, Luca

#### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 1998

Nome: Mozzi, Attilio