# **Villa Caccia Dominioni**

# San Zenone al Lambro (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06612/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06612/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6612

Codice scheda: MI100-06612

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152020016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **OGGETTO**

## **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Caccia Dominioni

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015202

Comune: San Zenone al Lambro

Indirizzo: Piazza Caccia Dominioni, 7

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

#### **NOTIZIE STORICHE**

**NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

## **SPAZI**

## **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: In pendenza con sfalsamento piani di fabbrica

## **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1/3]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2/3]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3/3]** 

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE [1/5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

## STATO DI CONSERVAZIONE [2/5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

## STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

# STATO DI CONSERVAZIONE [4/5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

#### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

# **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

## STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato si

# STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato si ( vedi note )

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 152020016\_001

Nome del file: 152020016\_001

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 152020016\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152020016 002

#### COMPILAZIONE

#### **COMPILAZIONE**

Data: 1989

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Marescotti, Luca

# **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 1998

Nome: Falsitta, Nicola