Palazzo Piazza della Repubblica

Sesto San Giovanni (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06868/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06868/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6868

Codice scheda: MI100-06868

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152090065

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Piazza della Repubblica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Piazza della Repubblica

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Cesare da Sesto, 8

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Foglio/Data: 22

Particelle [1 / 2]: 172

Particelle [2 / 2]: 175

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Validità: (?)

Frazione di secolo: prima metà

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Validità: (?)

Frazione di secolo: prima metà

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 4

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090065_001

Nome del file: 152090065_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: 152090065_001_M0062.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: 152090065_002_M0062.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_003_V0360.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_004_V0361.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_005_V0362.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_006_V0363.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_007_V0364.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_008_V0365.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_009_V0366.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_010_V0367.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_011_V0368.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090065_012_V0369.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Gibelli, Silvia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1999

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino