Cascina Baraggiola - complesso

Sesto San Giovanni (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06939/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06939/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6939

Codice scheda: MI100-06939

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152090136

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-06939

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Baraggiola - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Via San Maurizio al Lambro, 174

Altra località: Cascina Baraggiola

Collocazione: nucleo esterno

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Foglio/Data: 4

Particelle [1 / 3]: 57

Particelle [2 / 3]: 54

Particelle [3 / 3]: 55

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XI

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XI

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973 revisione 1977

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090136_001

Nome del file: 152090136_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090136_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152090136_002

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 152090136_001_M0126.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_002_V0678.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_003_V0679.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_004_V0680.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_005_V0681.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_006_V0682.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_007_V0683.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_008_V0684.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_009_V0685.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_010_V0686.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_011_V0687.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_012_V0688.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_013_V0689.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090136_014_V0690.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino