Cascina Rubina - complesso

Sesto San Giovanni (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06941/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06941/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6941

Codice scheda: MI100-06941

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152090138

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-06941

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Rubina - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Via Parpagliona, 29

Collocazione: nucleo esterno ai margini del centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Foglio/Data: 25

Particelle [1 / 5]: 2

Particelle [2 / 5]: 1

Particelle [3 / 5]: 4

Particelle [4 / 5]: 5

Particelle [5 / 5]: 93

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: catasto non reperibile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973 revisione 1977

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090138_001

Nome del file: 152090138_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 152090138_001_M0128.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_002_V0724.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_003_V0725.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_004_V0726.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_005_V0727.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_006_V0728.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_007_V0729.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_008_V0730.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_009_V0731.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_010_V0719.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_011_V0720.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_012_V0721.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_013_V0722.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 152090138_014_V0723.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino