# **Cascina Ronco Nuovo - complesso**

Triuggio (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-07420/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-07420/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 7420

Codice scheda: MI100-07420

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152230063

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **RELAZIONI**

## STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-07420

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Ronco Nuovo - complesso

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108043

Comune: Triuggio

Indirizzo: Strada Vicinale dei Ronchi

Altra località: Cascina Ronco Nuovo

Collocazione: case sparse

# **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

# **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

Validità: ante

# **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

# SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

# **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

# **ELEMENTI DECORATIVI**

## **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

## **CONSERVAZIONE**

## STATO DI CONSERVAZIONE [1/3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

#### STATO DI CONSERVAZIONE [2/3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

# STATO DI CONSERVAZIONE [3/3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

# **UTILIZZAZIONI**

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1990

# **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152230063\_001

Nome del file: 152230063\_001

# **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

## **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 1998

Nome: Mozzi, Attilio