Convento dei Cappuccini (ex) - complesso

Verano Brianza (MB)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-07728/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-07728/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 7728

Codice scheda: MI100-07728

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152340019

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-07728

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: convento

Denominazione: Convento dei Cappuccini (ex) - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

Specifica della fonte della denominazione
1860-1873, Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Nuovo Censo, Mappe Prima Copia, Verano, Comune censuario, foglio 4

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Curt del Cunvent

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: 2012, catalogatore, osservazione diretta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108048

Comune: Verano Brianza

Indirizzo: Via Cavour, 11

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche
La proprietà privata limita l'accessibilità all'esterno.

Verano Brianza, principali collegamenti.

Trasporto pubblico su ferrovia e strada:
linea ferroviaria metropolitana MM1, capolinea Sesto San Giovanni - Autobus AGI (Brianza Trasporti), linea z221 direzione Giussano;
linea ferroviaria FNM Canzo -Asso, stazione Carugo, Autobus AGI (Brianza Trasporti) , linea z221 direzione Giussano.
Trasporto pubblico su strada:
Autobus AGI (Brianza Trasporti):
linea z232 Desio - Seregno - Carate Brianza - Verano Brianza - Giussano - Briosco - Veduggio con Colzano - Renate - Besana Brianza (FS) - Monticello Brianza;
linea z221 Milano Bicocca - Sesto San Giovanni (FS) - Monza - Vedano al Lambro - Biassono - Macherio - Sovico - Albiate - Carate Brianza - Verano Brianza - Giussano - Mariano Comense (FNM);
linea z231 Carate Brianza - Verano Brianza - Giussano (Robbiano) - Seregno - Desio.
Trasporto privato su strada:
SS 35 Strada statale dei Giovi (ex), ora Superstrada Milano Meda Lentate, uscita Meda direzione nord est per Mariano Comense, Giussano, Verano Brianza;
SS 36 Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (Cinisello Balsamo - Passo dello Spluga), uscita Verano Brianza;
A4 E64 Autostrada Milano - Brescia, uscite Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, via Tangenziale Nord, per SS 36 Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (Cinisello Balsamo - Passo dello Spluga), uscita Verano Brianza.

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: contesto territoriale, culturale e artistico

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1590/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1810/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Dalle notizie bibliografiche risulta che il convento sia stato eretto tra il 1590 e il 1593. Successivamente al convento vennero annesse una chiesa e una biblioteca delle quali attualmente non rimane traccia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1590/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: avvio del libro cronicale

Notizia
La cronaca del convento dei Frati Cappuccini prese avvio nel 1610, quando il padre generale stabilì che fosse tenuto un libro cronicale nel quale raccogliere "le cose notabili".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Catasto Teresiano

Notizia
La cartografia del Catasto Teresiano il sito del convento risulta edificato con impianto in parte riconducibile a quello giunto sino ai nostri giorni; in particolare, emerge in mappa il nucleo quadrangolare a corte principale, oggi privo del lato ad ovest, e un fabbricato allungato alla strada di collegamento con il paese, oggi via Cavour, tutt'ora delimitata dall'edificio a cortina che nel corso del tempo è stato ampliato in forma di corte quadrangolare chiusa. Netto anche il disegno degli orti pertinenziali, organizzati con un regolare disegno a griglia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: soppressione

Notizia
Con l'avvento della repubblica cisalpina il convento venne soppresso anche se continuò fino al 1810 ad ospitare i frati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1810/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: demolizione

Notizia: La chiesa rimase officiata fino al 1845, anno in cui fu demolita.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845/00/00

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Catasto Lombardo Veneto

Notizia
La cartografia del Catasto Lombardo Veneto riporta il sito del convento, identificato Convento dei Cappuccini. L'impianto è quasi del tutto corrispondente a quello giunto ai nostri giorni: demolito il lato ad ovest, la corte principale ha forma aperta ad "U", con nuovi fabbricati addossati a sud e il lato a nord collegato alla cortina allungata alla strada. Quest'ultimo fabbricato appare prossimo all'ampliamento, con la traccia disegnata a matita nella mappa che prelude alla configurazione planimetrica a corte quadrangolare chiusa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1860/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Cessato Catasto

Notizia
La cartografia del Nuovo Catasto Terreni conferma il sito del convento, con impianto planimetrico corrispondente a quello giunto ai nostri giorni. In mappa, la grafia evidenzia la modifica in corso del lato meridionale della corte, con la demolizione del fabbricato antico e la contestuale ricostruzione nelle forme del palazzetto odierno; risulta anche edificata la corte chiusa quadrangolare a nord, attestata alla "Strada Comunale per Carate".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t., p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Nucleo edificato con impianto planimetrico derivato dall'aggregazione ortogonale di fabbricati a cortina, elevati su due piani, con una corte principale aperta, ad "U", e una corte chiusa, quadrangolare; prospetta sulla corte principale un palazzetto su tre piani, con torretta belvedere elevata sino al quarto livello; struttura portante dei fabbricati più antichi costituita da muratura continua in pietra a ciottoli e mattoni di laterizio; solai su travatura lignea; copertura su capriate lignee con tetto a due falde, manto a coppi di laterizio.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: lineare

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo [1 / 2]: curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: lineare

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a dentello

Qualificazione del tipo [2 / 2]: lineare

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: edificio a cortina, a nord, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mantovana

Qualificazione del tipo: a intaglio mistilineo

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: edificio a cortina, a nord, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: sfondatino

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: laterizio

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.G.T., 2011

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G., 1985

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Strumenti in vigore: Piano territoriale, 1983

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152340019_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152340019_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152340019_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152340019_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele

Data: 2012/07/00

Codice identificativo: A-MI100-07728_005

Nome del file: A-MI100-07728_005.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele

Data: 2012/07/00

Codice identificativo: A-MI100-07728_003

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A-MI100-07728_003.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele

Data: 2012/07/00

Codice identificativo: A-MI100-07728_004

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A-MI100-07728_004.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele

Data: 2012/07/00

Codice identificativo: A-MI100-07728_006

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A-MI100-07728_006.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele

Data: 2012/07/00

Codice identificativo: A-MI100-07728_007

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A-MI100-07728_007.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele

Data: 2012/07/00

Codice identificativo: A-MI100-07728_008

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A-MI100-07728_008.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2008/05/04

Codice identificativo: A-MI100-07728_009

Visibilità immagine: 2

Nome del file: A-MI100-07728_009.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: cartografia

Note: Carta Tecnica Regionale, con individuazione del sito

Scala: 1:10000

Ente proprietario: Regione Lombardia, Servizio Sistema Informativo Regionale

Data: 1994/00/00

Nome del file: A-MI100-07728-CTR_001.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: scheda

Denominazione: PGT, Piano delle Regole

Data: 2011

Note: stralcio del Piano delle Regole, con schede relative all'ex Convento dei Cappuccini

Nome del file: A-MI100-07728_StralcioPianoDelleRegole_SchedeConventoCappucc.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Canegrati, M.P./ Celotti, R.

Titolo libro o rivista: Verano Brianza/ Una storia da raccontare

Luogo di edizione: Editrice Universale, Amministrazione Comunale, Verano Brianza

Anno di edizione: 1998

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Filoia, Cinzia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2012

Nome: Garnerone, Daniele

Ente: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 1998

Nome: Mozzi, Attilio