

# Villa Crivelli, Gardenghi

Trezzo sull'Adda (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09069/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09069/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9069

Codice scheda: MI100-09069

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102165

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Crivelli, Gardenghi

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Denominazione: Villa comunale

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Denominazione: Biblioteca civica

### ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Villa Visconti

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015221

Comune: Trezzo sull'Adda

Indirizzo: Via Dante, 12

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1993

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

### NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

In origine l'edificio era un convento dei Crociferi, eretto nel XIV secolo e già segnalato a partire dal quattrocento nelle planimetrie catastali dell'abitato.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIV

### NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Alla metà del XVIII secolo i marchesi Cerivelli acquistarono l'edificio dai Visconti - Rho.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1855, per volere dell'allora proprietario, il marchese Tiberio Crivelli venne trasformata in ospedale per i malati di colera.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1931 diviene proprietà Gardenghi, una famiglia di industriali milanesi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

### **NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1966 diviene proprietà comunale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1966/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1966/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'edificio presenta nel lato su strada una semplice facciata ornata da balconcini in ferro battuto e mostre modanate alle finestre. Il prospetto verso il giardino e l'Adda si apre con un loggiato a tre archi retto da colonne binate in granito di Baveno. All'interno si conservano alcune decorazioni settecentesche e un monumentale scalone con balaustre e colonne in pietra.

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a rilievo

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: decorazioni sottogronda di tipo tradizionale e/o c

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: elementi decorativi di pregio

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: elementi significativi di arredo urbano

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porticati di impianto originale

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]**

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: presenza aperture di particolari significatività

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Collocazione: interni

### **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Collocazione: interni

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

## **UTILIZZAZIONI**

## **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi: biblioteca

## **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Trezzo sull'Adda

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: VILLA CRIVELLI CON PARCO (EX)

Indirizzo da vincolo: VIA CHIUSO - VIA DANTE

Dati catastali: MAPP. 227 - 57 - 56 - 58 - 59 - 232 - 172 - 55 - 54 - 53 -

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1966/10/10

Data notificazione: 1966/10/10

Codice ICR: 2ICR0045105AAAA

Nome del file originale: 01866210186623.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09069\_NVC-0000021096

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: Piano regolatore adottato 1975

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L. 1497/39 L 431/85

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09069\_IMG-0000142274



Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152210080\_002

Nome del file originale: 152210080\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09069\_IMG-0000142275

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152210080\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152210080\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-09069\_IMG-0000142276

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152210080\_003

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152210080\_003

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: De Nittis, Grazia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia