# Villa Monti Robecchi (ex)

Vaprio d'Adda (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-09136/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-09136/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 9136

Codice scheda: MI100-09136

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152300008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **OGGETTO**

## **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Villa Monti Robecchi (ex)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015230

Comune: Vaprio d'Adda

Indirizzo: Via Motta, 46

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

#### **NOTIZIE STORICHE**

# **NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

## **NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Costruita nel seicento e ristrutturata nel 1990 quando venne trasformata in albergo.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

# **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: In pendenza con sfalsamento piani di fabbrica

#### **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]** 

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a riliev

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]** 

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]** 

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porzioni murarie affrescate

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]** 

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: decorazioni sottogronda di tipo tradizionale e/o c

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]** 

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: elementi decorativi di pregio

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]** 

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: porticati di impianto originale

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]** 

Ubicazione: Intero edificio

Collocazione: esterni

Tipo: presenza aperture di particolari significatività

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]** 

Collocazione: interni

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]** 

Collocazione: interni

# **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Collocazione: interni

## **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Collocazione: interni

## **CONSERVAZIONE**

## STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

## STATO DI CONSERVAZIONE [2/5]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con parti di intonaco mancanti

#### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: deteriorati o inadeguati

#### STATO DI CONSERVAZIONE [4/5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con usura rilevante

## STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

## **UTILIZZAZIONI**

# **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: albergo

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Piano regolatore approvato 1985

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152300008\_001

Nome del file: 152300008\_001

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152300008\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152300008\_002

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152300008\_003

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152300008\_003

# **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 1990

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome [1 / 2]: Salerni, Patrizia

Nome [2 / 2]: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa