

# Acquario

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI140-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI140-00005/>

## CODICI

Unità operativa: MI140

Numero scheda: 5

Codice scheda: MI140-00005

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO**

Codice univoco del bene: AQC10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Milano

Ente competente: S26

Data del sopralluogo: 2011

## OGGETTO

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Acquario

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: storica

Denominazione: Acquario Civico e Stazione Idrobiologica

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

CAP: 20121

Indirizzo: Via Gadio 2

Altre vie di comunicazione: Parco Sempione

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Milano

Foglio/Data: 346/ 1967

Particelle: 18

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 4]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Locati, Sebastiano

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1861-1939

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

### AUTORE [2 / 4]

Ruolo: decorazione: esterni

Autore/Nome scelto: Chini, Giovanni

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

### AUTORE [3 / 4]

Ruolo: sopraelevazione e ristrutturazione

Autore/Nome scelto: De Amicis, Piero

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

**AUTORE [4 / 4]**

Ruolo: sopraelevazione e ristrutturazione

Autore/Nome scelto: Guffanti, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

**NOTIZIE STORICHE**

**NOTIZIA [1 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [2 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

L'acquario Civico nasce come padiglione per l'esposizione Internazionale del 1906 tenutasi a Milano, e precisamente come parte centrale del complesso padiglione della Piscicoltura. Il progetto dell'architetto Sebastiano Locati viene approvato nel 1905.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

**NOTIZIA [3 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1906 l'edificio viene completato.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

**NOTIZIA [4 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il 28 marzo 1908 il Padiglione, come già previsto sin dalla progettazione, a differenza di tutti gli altri padiglioni dell'Esposizione che vengono distrutti, viene donato alla città e inaugurato come Stazione di Biologia di Idrobiologia. Ben presto qui viene ospitata una parte degli insegnamenti e laboratori della Facoltà di Scienze che aveva sede in Via Stacchini. Venne posto in facciata la statua di Nettuno di Oreste Labò.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908/03/28

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908/03/28

**NOTIZIA [5 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1928 la Stazione di Idrobiologia, che aveva prodotto ricerche di particolare importanza, viene chiusa. Continua l'attività dell'acquario.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

**NOTIZIA [6 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

I bombardamenti del 1943 distruggono la parte centrale dell'edificio, vale a dire l'area occupata dalla sala con le vasche per i pesci, che il Locati aveva realizzato con un soffitto a grottesche.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1943/08/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1943/08/00

**NOTIZIA [7 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Rifacimento del tetto e lavori di ristrutturazione per preservare l'edificio dalla totale rovina.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1951/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1953/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: chiusura

Notizia: Chiusura dell'acquario

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1956/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1960 si decide di ripristinare l'acquario installandovi nuove e moderne attrezzature.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

**NOTIZIA [10 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: I lavori vengono conclusi e l'acquario viene raperto al pubblico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

**NOTIZIA [11 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Con l'avvento del nuovo millennio, l'arch. De Amicis porta a compimento il rilancio e il restauro delle strutture dell'Acquario Civico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2006/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2006/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene ad eccezione del nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato; p.t.; p.1

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. interrato; p. rialzato

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta centrale articolata, in muratura continua con volte al piano interrato e solai ai piani superiori. Di recente è stato aggiunto un sopralzo. Tra i vari volumi realizzati in occasione dell'esposizione internazionale del 1906, ed oggi scomparsi, viene costruito questo padiglione con motivi che riecheggiano la Secessione viennese, con figure di animali acquatici sulla facciata, detto allora Stazione Idrobiologia, quale sezione staccata del Museo di Scienze Naturali

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 4]

Ubicazione: Porticato verso giardino

Tipo: pilastro

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 4]

Ubicazione: piano interrato

Tipo: pilastri

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [3 / 4]

Ubicazione: piano interrato

Tipo: archi

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [4 / 4]

Ubicazione: piano interrato

Tipo: travi

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene



## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: mistilinea

## FONDAZIONI

### STRUTTURE [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

### STRUTTURE [2 / 2]

Ubicazione: corpo centrale

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: opera a getto

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: anello centrale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: primo solaio, in parte

**TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intero solaio, eccetto area centrale e estremità

Ubicazione: secondo e terzo solaio

**TIPO [2 / 3]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: primo solaio, in parte

**TIPO [3 / 3]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intero solaio eccetto area voltata

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: corpo principale

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: posteriori, simmetriche all'asse longitudinale

Forma planimetrica: anulare

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 4

Collocazione: avancorpo

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: all'inizio dell'anello centrale

Forma planimetrica: curva

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a gabbia

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: opposta all'ingresso

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: atrio p.t.

Genere: alla palladiana

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: area scale

Genere: marmo

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: p.t. quasi totalità eccetto l'anello centrale

Genere: piastrelle graniglia

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: p.1, solo due stanze

Genere: a parquet

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: pavimentazione esterna, sotto porticato

Genere: graniglia a getto e cornice con tessere mosaico

Schema del disegno: a riquadri

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fontana-ippopotamo, statua di Nettuno

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: pietra artificiale(conglomerato di cemento)

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali: maiolica decorata posata con andamento concavo

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: pannello decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali: maiolica policroma

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti, eccetto quello posteriore

Collocazione: esterna

Tipo: tondo a rilievo

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: pietra artificiale (conglomerato di cemento)

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mensole in corrispondenza della gronda

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: pietra artificiale

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: sottodavanzale

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: maiolica

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: inserto

Qualificazione del tipo: iscrizioni

Materiali: maiolica

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le coperture in policarbonato e ferro dell'anello centrale mostrano parti ossidate; tutte le coperture hanno pluviali in cattive condizioni

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le decorazioni esterne, in condizioni discrete, sono state restaurate nel 1984, pertanto le lacune ancora evidenti sono stabilizzate: solo la fontana all'ingresso e precisamente l'ippopotamo e il rostro con putto della facciata principale sono in stato mediocre.

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi presentano rigonfiamenti e fessurazioni

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nelle stanze del piano terra, in corrispondenza delle zone con le vasche, gli intonaci presentano forti alterazioni dei materiali di superficie con sgretolamenti e macchie di umidità

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alcuni soffitti del piano primo e del piano terreno presentano macchie dovute a forte umidità con alterazione degli strati superficiali

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: volte, in parte

Data: 2002

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le volte di alcuni locali del piano seminterrato sono interessate da problemi di decoesione con conseguente caduta di mattoni

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2016

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2016, osservazione diretta

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: prospetti

Data inizio: 1984

Data fine: 1984

Descrizione intervento: restauro delle facciate

#### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994

Data fine: 1994

Descrizione intervento: adeguamento alle norme di sicurezza prevenzione incendi

### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento: realizzazione dell'ascensore per disabili, rifacimento dei servizi igienici

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: padiglione di esposizione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 2

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria



## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FA

Note: Prospetto

Nome del file: A14005FA.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FB

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A14005FB.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FC

Note: Vista parziale prospetto nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A14005FC.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A14005FD

Note: Vista parziale prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A14005FD.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: a14005FE

Note: Particolare porticato posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: a14005FE.jpg

### DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta piano terra

Scala: 1:200

Codice identificativo: A14005DApianta

Nome del file: A14005DApianta.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: sezione longitudinale

Scala: 1:200

Codice identificativo: A14001DBsezione

Nome del file: A14001DBsezione.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Nome del file: Acquario Catastale.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file: iconometria\_acquario.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file: RELAZ.ACQUARIO.pdf

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Castoldi C.

Titolo contribuito: Acquario civico e stazione idrobiologica, Tesi di laurea del Politecnico di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.:

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Barletta G.

Titolo contribuito: Acquario 80, ottant'anni di servizio al pubblico

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome: Ratto, E.

Funzionario responsabile: Cappellini, A.

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Data: 2011

Nome: Ribaudò, Robert

Ente: Sirbec

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Data: 2016

Nome: Marino, Nadia

Ente: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Referente scientifico: Rovetta, Alessandro

Funzionario responsabile: Grassi, Roberto

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1j590-00062 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 1j590

Numero scheda: 62

Codice scheda: 1j590-00062

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI140-00005

Scheda di riferimento - NCTR: 03

### OGGETTO

Identificazione del bene: Milano (MI), Acquario e stazione idrobiologica

### DESCRIZIONE

#### Descrizione

Ai margini del Parco Sempione, accanto all'Arena, sorge l'Acquario Civico di Milano, architettura liberty inaugurata nel 1906, ricostruita in parte dopo la seconda guerra mondiale e rinnovata all'inizio degli anni duemila.

La facciata decorata con maioliche floreali della ditta Richard e rilievi in cemento a tema acquatico della ditta Chini, richiama i motivi della Secessione Viennese. Al centro del prospetto è collocata una statua di Nettuno opera dello scultore Oreste Labò.

All'interno l'edificio ospita vasche attrezzate che riproducono i diversi ambienti acquatici italiani, sia marini sia d'acqua dolce. Rispetto all'allestimento originario, il percorso museale è stato completamente rinnovato tra il 2003 e il 2006 con l'obiettivo di offrire al pubblico un Acquario tecnologicamente avanzato, in linea con gli standard internazionali e un ambiente espositivo ed educativo attuale, funzionale ed accessibile. Al piano terreno si trovano infatti aule didattiche per le attività con le scuole, sale per ospitare mostre temporanee e un percorso espositivo, che si sviluppa lungo il perimetro di forma ellittica. I lavori di restauro hanno incluso anche la realizzazione di due scale che conducono alla terrazza da dove è possibile ammirare il giardino circostante nel quale sono presentate alcune ricostruzioni degli ecosistemi padani. Nell'edificio, al primo piano, è inoltre ospitata una biblioteca specialistica, punto di riferimento in Italia e in Europa per le tematiche legate agli ambienti acquatici e agli organismi viventi che li abitano.

### NOTIZIE STORICHE

#### Notizie storiche

L'Acquario civico di Milano, il terzo più antico d'Europa, fu costruito nel 1906 nell'ambito dell'Esposizione Internazionale di Milano e fu l'unico padiglione a non essere demolito al termine della manifestazione.

Costruito rispettando le forme dello stile Liberty allora in voga in tutta Europa, su progetto dell'architetto Sebastiano Locati, l'Acquario fu inaugurato il 28 aprile del 1906. Due anni dopo l'Istituto fu arricchito dalla costruzione di una stazione di biologia e di bio-idrologia applicata. Nel 1943, a causa dei bombardamenti anglo-americani, l'edificio subì gravi danni. I primi lavori di sistemazione presero avvio nel 1952 e proseguirono negli anni '60 fino alla riapertura al pubblico nel 1963. Intorno agli anni '90 si cominciarono a pianificare interventi di ammodernamento dell'edificio storico e di redistribuzione degli spazi espositivi. I lavori furono avviati nel 2003, su progetto degli architetti Piero De Amicis e Luigi Maria Guffanti, con la supervisione scientifica del direttore dell'Acquario, Dr. Mauro Mariani, e portati a termine nel 2006. L'intervento ha previsto il recupero delle qualità architettoniche e decorative dell'edificio storico e l'aggiornamento dal punto di vista tecnico e tecnologico del percorso espositivo.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2016

Specifiche ente schedatore: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Nome compilatore: Nava, Valentina

Referente scientifico: Rovetta, Alessandro