

Palazzo Cittadini Stampa

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00008/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 8

Codice scheda: MI230-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 150020090

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: MIAPC10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102366

Ente schedatore: Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Palazzo Cittadini Stampa

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Stampa

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Denominazione: Villa Cittadini Stampa

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Casa Stampa (già)

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Archivio S26

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

CAP: 20081

Indirizzo: Via alzaia Naviglio Grande, 14

Altra località: Castelletto (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Foglio/Data: 24/ 1960

Particelle: 15

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il palazzo fu costruito dalla famiglia Cittadini tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]

Secolo: sec. XV

Data: 1493/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Dal testamento di Giuseppe Cittadini si evince che fu lui il committente delle modifiche seicentesche apportate al palazzo, della costruzione dell'oratorio e della "domuncula a nobili".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1697/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [4 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nella seconda metà del XVIII il palazzo passò ai coniugi Costanza Visconti e Giuliano Baronio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1778/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: All'inizio del XIX secolo l'edificio divenne di proprietà di Laura Baronio coniugata Stampa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]

Secolo: sec. XIX

Data: 1874/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1874 Gaspare Stampa morì e lasciò il palazzo alla figlia Eugenia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]

Secolo: sec. XIX

Data: 1874/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: acquisto

Notizia: Il palazzo fu acquistato dall'ECA di Abbiategrasso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

NOTIZIA [8 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il palazzo venne diviso in numerosi appartamenti di tipo popolare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [9 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: Dichiarazione di inabitabilità e sgombero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1975/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [10 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta per demolizione totale

Notizia: Richiesta di rimozione del vincolo per poter demolire l'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [11 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Proposta non approvata di desinazione a casa di riposo per artisti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [12 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Proposta non approvata di destinazione a museo delle acque.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [13 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Progetto di destinazione a locali ad uso dell'Università Statale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

NOTIZIA [14 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1697/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: palazzo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. mezzanino/ p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: rimessa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio costituito da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare e da un altro a pianta irregolare prospiciente un lato del cortile, destinato in origine al ricovero di carrozze. Si sviluppa su tre piani fuori terra con giacitura parallela al Naviglio Grande sul quale prospetta con la facciata principale. In pianta l'edificio è strutturalmente diviso in senso trasversale in tre parti di uguale lunghezza di cui quella centrale accoglie l'androne d'ingresso formato dal passaggio carrabile centrale e dal portico aperto verso il cortile. Presenta muri portanti a tessitura omogenea in laterizio e due colonne in granito rosa di Baveno sul lato sud. Si struttura in piano terra, piano nobile e secondo piano composti da solai in legno ad orditura doppia, assito, massetto e pavimentazioni in cotto. La facciata è semplice e lineare, con tre ordini di finestre con cornici in intonaco uguali al piano terra e al primo piano, più basse all'ultimo piano.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

Il terreno è di tipo alluvionale di scarsa portanza e con presenza d'acqua di falda alimentata dal Naviglio.

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: senza allargamenti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: rimessa

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero controsoffitto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: androne

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: a ciottoli

Schema del disegno [2 / 2]: a lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali: ferro

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: paracarri

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: pietra calcarea

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si evidenziano gli effetti fessurativi derivanti da consistenti cedimenti fondali, esaltati dal carente ammorsamento o incatenamento delle murature tra loro. La facciata sul Naviglio risulta quasi completamente strappata dalle murature trasversali ed aggettante per rotazioni e cedimenti differenziati delle fondazioni. Opere provvisorie (puntellature) sono a sostegno dell'architrave del portico. Vistose al piano terra le conseguenze di erosione e disgregazione provocate dall'umidità di risalita.

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli orizzontamenti nella quasi totalità sono inaffidabili a causa delle alterazioni diffuse prodotte dall'umidità ambientale, dall'umidità dei muri portanti e da prolungate esposizioni alle acque meteoriche.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura è stata oggetto di interventi di recupero con la formazione di un cordolo in c.a. per legare le murature e per l'appoggio del tetto, è stata sostituita l'orditura lignea con materiale nuovo e di recupero, il manto e le lattonerie.

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni sono fortemente erosi, disgregati sia a causa dell'elevata umidità ambientale e della muratura che per i diffusi gli attacchi biologici. Anche all'interno lo strato di finitura, ricco di importanti decorazioni, è compromesso soprattutto sui controsoffitti ad incantucciato, in parte crollati.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi interni sono in gran parte mancanti mentre sono state asportate le cornici dei camini che ornavano diversi locali.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: corpo laterale

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il corpo laterale è in condizioni ancor più critiche con crolli nelle strutture orizzontali e soprattutto nella copertura, non soggetta agli interventi che hanno riguardato sono la parte principale del palazzo, e con un notevole sviluppo della macroflora.

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Rifacimento copertura.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Abbiategrasso

Indirizzo: piazza Marconi 1, Abbiategrasso

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: CASA GIA' STAMPA

Indirizzo da vincolo: VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 4

Dati catastali: FOGLIO 1 MAPP. 239

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1950/02/23

Data notificazione: 1950/10/27

Data di registrazione o G.U.: 18/11/1950

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0043638AAAA

Nome del file: 01497690149772.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: CASA STAMPA A CASTELLETTO (SEC. XVIII)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1915/07/24

Data notificazione: 1915/07/24

Codice ICR: 2ICR0043638AAAA

Nome del file: 01497730149773.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Denominazione da vincolo: PALAZZO CITTADINI

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1942/09/10

Data notificazione: 1942/09/10

Codice ICR: 2ICR0043638AAAA

Nome del file: 01861290186129.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Nome del file: 01875300187533.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino
L. 431/1985

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D01

Note: Vista Nord-Ovest (2001)

Nome del file: APC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D02

Note: Vista Nord-Est (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D03

Note: Particolare prospetto principale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D04

Note: Prospetto Ovest sul cortile (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D05

Note: Prospetto Sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D06

Note: Particolare struttura copertura (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D07

Note: Particolare soffitto a cameracanna (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D08

Note: Particolare degrado dovuto ad umidità, prospetto Sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: APC10D09

Note: Particolare danno strutturale p. 1 (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: APC10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: APC10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020090_001

Note: (1990)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150020090_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: APC10T01

Nome del file: APC10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: pianta

Codice identificativo: APC10T02

Nome del file: APC10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: sezione

Codice identificativo: APC10T03

Nome del file: APC10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto sud

Codice identificativo: APC10G01

Nome del file: APC10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto sud

Codice identificativo: APC10G02

Nome del file: APC10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:50

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Abbiategrasso

Data: 1990/00/00 (?)

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: sezione

Scala: 1:50

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Comune di Abbiategrasso

Data: 1990/00/00 (?)

FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_002_V1042.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_003_V1043.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_004_V1044.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_005_V1045.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_006_V1046.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_007_V1047.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_008_V1048.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_009_V1049.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020090_010_V1050.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file: RELAZIONE APC.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

Sigla per citazione: 00000210

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

Sigla per citazione: 00000153

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Habiate

Titolo contributo: I palazzi dei nobili

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1979

Codice scheda bibliografia: MI210-00017

Sigla per citazione: 00000212

V., pp., nn.: v. II pp. 210-218 n. 12

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI100-00129

Sigla per citazione: 00000150

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

Sigla per citazione: 00000092

V., pp., nn.: p. 42

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

Sigla per citazione: 00000085

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1990

Specifiche ente schedatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 6]

Data: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 6]

Data: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 6]

Data: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 6]

Data: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 6]

Data: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 6]

Data: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi