

# Villa Clari Monzini

## Cassinetta di Lugagnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00043/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00043/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 43

Codice scheda: MI230-00043

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 150610002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 03

Codice IDK della scheda di livello superiore: 2f010-00136

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa Clari Monzini

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Clari

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015061

Comune: Cassinetta di Lugagnano

Indirizzo: Piazza del teatro, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Generale Armando Diaz, 10

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cassinetta di Lugagnano

Foglio/Data: 4/ 1990

Particelle: 215

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La villa fu edificata dai Calari di Alessandria nella seconda metà del XVII secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

**NOTIZIA [2 / 9]**

Riferimento: cappella

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Gaetano Claro fece costruire la cappella di Sant'Anna nel 1701.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1701/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1701/00/00

**NOTIZIA [3 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Probabile vendita.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1845/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

**NOTIZIA [4 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1875 la villa appartenne ad Antonia Torre vedova Rotondi.

**NOTIZIA [5 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1879 la villa fu acquistata da Giovanni Malvezzi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1879/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1879/00/00

**NOTIZIA [6 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1905 la villa fu ereditata da Angelica Malvezzi coniugata Monzini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

**NOTIZIA [7 / 9]**

Riferimento: p. terra

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il piano terra fu occupato da una filanda.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

**NOTIZIA [8 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: La villa fu occupata da famiglie di contadini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [9 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. 2

Suddivisione verticale: a setti

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: ala sud

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: avancorpo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta quadrata con cortile centrale e con due sporgenze laterali arrotondate agli angoli della facciata sulla piazza detta del teatro un tempo racchiusa da un'essedra. Una chiara differenziazione dei corpi che ne compongono i lati consente di cogliere l'asse principale dell'edificio, che dal corpo d'ingresso a due piani animato da elementi decorativi più mossi, attraverso il corpo laterale più basso, destinato a funzioni di servizio conduce al corpo padronale in fondo alla corte, a tre piani con portico di cinque campate a trabeazione liscia, vero centro della composizione. Le strutture verticali, anche se è riconoscibile una trasformazione avvenuta in diversi periodi, non ultima la divisione di alcuni saloni affrescati in locali più piccoli adibiti ad appartamenti, sono omogeneamente costruite in muratura e pilastri a mattoni pieni. Elemento caratteristico è la presenza di alcune parti di muratura in mattoni di terra cruda localizzati al piano terra

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: quadrata

## **FONDAZIONI**

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: ala sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: terra cruda

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

**TIPO [1 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo centrale p. t.

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: saletta p. t. ala sud

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a vela e bacino

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella

**TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella

**TIPO [5 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella

**TIPO [6 / 6]**

Genere: volta

Forma: a ombrello

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 12]**

Ubicazione: p. t. corpo principale

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 12]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 12]**

Ubicazione: corpo principale p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 12]**

Ubicazione: corpo principale p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 12]**

Ubicazione: corpo principale p. 2

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 12]**

Ubicazione: avancorpo

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 12]**

Ubicazione: avancorpo

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 12]**

Ubicazione: avancorpo

Genere: in battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 12]**

Ubicazione: cappella

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno [1 / 2]: a scacchiera

Schema del disegno [2 / 2]: con greche perimetrali

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 12]**

Ubicazione: ala sud

Genere: in battuto di cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 12]**

Ubicazione: ala sud

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 12]**

Ubicazione: avancorpo

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: intonaco

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]**

Ubicazione: corpo principale p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: pietra, granito

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]**

Ubicazione: corpo principale tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

Materiali: ferro

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: comignoli

Qualificazione del tipo: modanati

Materiali: intonaco/ laterizio

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]**

Ubicazione: corpo principale prospetto sul giardino

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: monocromi

Materiali: intonaco/ ferro

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]**

Ubicazione: corpo principale prospetto sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: campanella

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

Materiali: ferro

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]**

Ubicazione: corpo principale tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]**

Ubicazione: avancorpo

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: intonaco

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: cappella

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

"ALOYSIO CLARO/ ALEXANDRO IURISC/ PRAET LEGATO, FISCI ADVOCATO/ SENATORI/ QUI VIXIT SINE CRIMINE ANN LXV./ OBIT XIII K FEB ANNO MDXXXVII/ ET/ HIPPOLYTAE CLARAE/ FEMINAE PUDICISS/ IN RE FAMILIARI ADMINISTARND/ CONDENDIS QUAE VERSIB EXCELLENTI,/ IIII ET XX FILIORUM MATRI/ QUAE VIXIT ANN LIII/ CUM VIRO XXXVIII SINE QUERELA/ DECESSIT VIII K APR ANNO MDXL DIE ET HORA NATALI/ CAMILIUS IURESCON ET EQUES AC/ IULIUS FILII PARENTIB OPT/ FECERUNT"

Tecnica: incisa/o

Materiali: calcare

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La mancata manutenzione, l'uso improprio prima con la divisione in appartamenti dei saloni al p. t. e di alcuni locali al p.1 e il disuso poi, hanno provocato danni soprattutto al ricco apparato decorativo e in modo particolare agli affreschi nel salone al p. 1 che richiedono un intervento urgente.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le strutture verticali, oltre ai gravi problemi d'umidità di risalita e conseguente disgregazione dei laterizi e della malta di allettamento, presenta danni gravi diffusi nei muri di spina e in quelli perimetrali soprattutto nel corpo principale

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I danni strutturali oltre che materiali degli orizzontamenti sono evidenti al p. 1 e al p. 2, dove sono state inserite delle strutture provvisorie di sostegno, e nella volta della saletta al p. t. del corpo principale.

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura presenta danni materiali alla struttura e la rottura di alcuni elementi del manto che favoriscono infiltrazioni d'acqua.

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Al piano terra evidenti fenomeni di alterazione interessano i dipinti murali ancor più compromessi al primo piano soprattutto per l'uso improprio degli ambienti.

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Lo stato di abbandono ha portato alla marcescenza del legno, alla rottura dei vetri degli infissi esterni e delle griglie di oscuramento, peraltro ancora originali, e al conseguente insediamento di piccioni e al deposito di guano soprattutto al p.2 del corpo padronale.

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli impianti sono inadeguati con impianto elettrico a filo volante e vetusto.

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo principale

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Sostituzione coppi.

**RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: avancorpo

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Sostituzione coppi.

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: corpo principale p. 1

Uso: abitazione popolare

**USO ATTUALE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: non utilizzato

**USO ATTUALE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: avancorpo

Uso: abitazione popolare

**USO ATTUALE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: avancorpo

Uso: non utilizzato

**USO ATTUALE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: ala sud

Uso: magazzino

**USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

**USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: locali di servizio

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica [1 / 2]: Rusca Ester Emilia

Indicazione specifica [2 / 2]: Rusca Franco

Indirizzo: via Marconi 33, Padova  
via del Don 3, Milano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: FASCIA DI RISPETTO DEL NAVIGLIO GRANDE

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

Estremi provvedimento: 1984/06/26

Estensione del vincolo: bellezze d'insieme

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D01

Note: Vista sud-ovest

Nome del file: CVC11D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D02

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CVC11D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D03

Note: Prospetto est corpo principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CVC11D03.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D04

Note: Corpo principale, particolare prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CVC11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D05

Visibilità immagine: 2

Nome del file: CVC11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D06

Note: Cappella, particolare esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CVC11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D07

Visibilità immagine: 2

Nome del file: CVC11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D08

Visibilità immagine: 2

Nome del file: CVC11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CVC11D09

Visibilità immagine: 2

Nome del file: CVC11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150610002\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150610002\_001.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150610002\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150610002\_002.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: CVC11T01

Nome del file: CVC11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: pianta

Codice identificativo: CVC11T02

Nome del file: CVC11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: sezione

Codice identificativo: CVC11T03

Nome del file: CVC11T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto ovest

Codice identificativo: CVC11G01

Nome del file: CVC11G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto ovest

Codice identificativo: CVC11G02

Nome del file: CVC11G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:200

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Rusca

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note

"Tipo visuale in pianta del Caseggiato Civile e Rustico detto della Cassinetta posto nel Comune di Lugagnano di proprietà delle Illustrissime...."

Ente proprietario

luogo di conservazione: in AA.VV. "I segni della storia le voci della memoria. Cassinetta e Lugagnano", Vigevano 1991

Data: 1825/00/00

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150610002\_002\_M0001.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150610002\_003\_V0001.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150610002\_004\_V0002.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150610002\_005\_V0003.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150610002\_006\_V0004.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150610002\_007\_V0005.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 7]**

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 3o090-00016

**BIBLIOGRAFIA [2 / 7]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

**BIBLIOGRAFIA [3 / 7]**

Autore: Invernizzi I.

Titolo libro o rivista: Le ville di Cassinetta di Lugagnano

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI230-00255

**BIBLIOGRAFIA [4 / 7]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 49

**BIBLIOGRAFIA [5 / 7]**

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

**BIBLIOGRAFIA [6 / 7]**

Titolo libro o rivista: I segni della storia, le voci della memoria, Cassinetta e Lugagnano

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: MI100-00046

**BIBLIOGRAFIA [7 / 7]**

Autore: Kluzer A./ Comincini M.

Titolo libro o rivista: Ville del Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI100-00130

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Centro Studi PIM

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Data: 2015

Nome: Bianchini, Fabio

Ente: Centro Studi PIM

Referente scientifico: Bianchini, Fabio

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Data: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Data: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Data: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Data: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Data: 1997

Nome: Antonacci, Laura

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino