

# Centro Controllo RAI

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00098/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00098/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 98

Codice scheda: MI230-00098

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 151490137

### CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: MIRAI10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: padiglione

Denominazione: Centro Controllo RAI

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: R.A.I.

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

CAP: 20900

Indirizzo: Viale Mirabellino

Altre vie di comunicazione: presso Cascina Frutteto

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 4/ 1956

Particelle: 43

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Ponti, Giò

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1891-1979

### AUTORE [2 / 3]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Fornaroli, Antonio

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1906-1983

### AUTORE [3 / 3]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Rosselli, Alberto

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1921-1976

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

progettato dall'architetto Giò Ponti a partire da uno studio di massima della RAI che - in base all'esperienza passata - stabiliva il numero, la disposizione e la dimensione dei locali nei quali dovevano trovare sistemazione gli uffici, le apparecchiature di misura e i vari servizi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: completato il 30 maggio 1954.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1954/05/30

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1954/05/30

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.

p. rialzato parziale

p. 1 parziale

p. 2 parziale (torretta)

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato -1

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: parte centrale ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha la pianta curvilinea, che vuole ricordare la forma di una antenna parabolica, cui si contrappone un corpo quadrato. La parte anteriore è stata progettata per ospitare i locali delle apparecchiature di controllo mentre quella posteriore, su due piani, per l'alloggio dell'ingegnere addetto all'impianto e quello del custode. La struttura è di tipo puntiforme in cemento armato nella parte a est e a setti continui in c.a. nella parte ad ovest. I solai sono in cemento armato. La copertura è piana. La facciata principale vetrata poggia su una fascia rivestita in tessere di ceramica nera; nella zona inferiore si aprono le finestre del piano seminterrato; al centro è posto l'ingresso con scala costituita da elementi in graniglia agganciati su una trave portante.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Forma: sezione di parabola

## FONDAZIONI

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: opera a getto

Materiali: cemento armato

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]**

Ubicazione: p. rialzato

Tipo di struttura: tramezzi

Genere: prefabbricati

Materiali: alluminio / vetro / formica

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]**

Ubicazione: parte est

Tipo di struttura: pilastri

Materiali: cemento armato

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: parte ovest

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: cemento armato

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: torretta

Tipo di struttura: pareti

Materiali: legno

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: piana

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: soletta

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: parte est

Tipo: fogli

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: esterna, lato est

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### **SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: corpo centrale

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: lato sud

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: lato nord, esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: torretta

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a chiocciola

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: p. rialzato



Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati inclinati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: p. rialzato, uffici

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in linoleum

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 14]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 14]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 14]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 14]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Microfessurazioni e leggera esfoliazione dello strato di tinteggiatura sul prospetto posteriore.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 14]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 14]**

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 14]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 14]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 14]**

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 14]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 14]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 14]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 14]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 14]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: centro di controllo radiotelevisivo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: centro di controllo

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

**STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

**STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome del file: PM022\_A\_02\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIRAI100001.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Torretta, prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIRAI100002.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151490137\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151490137\_001

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Nome del file: MIRAI10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MIRAI10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: rilievo geometrico

Ente proprietario: luogo di conservazione: Monza, Centro controllo RAI Way Qsc, via Mirabellino

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MIRAI10T02.dwg

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file: MIRAI10000.doc

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 1996

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Data: 2002

Nome: Tiraboschi, Diego

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Data: 1999

Nome: Falsitta, Nicola