

Chiesa di S. Andrea

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00115/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00115/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 115

Codice scheda: MI230-00115

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Andrea

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Località: Casterno

Indirizzo: Viale alla chiesa, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: A

Foglio/Data: 15/ 1992

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa fu costruita intorno al IX secolo. L'origine della chiesa , situata nel punto più elevato del terrazzamento naturale su cui è sorto il centro di Casterno, risale probabilmente all'età tardo longobarda o franca ed è riconducibile al periodo in cui, per impulso della chiesa milanese, cominciava ad affermarsi il cristianesimo nelle campagne. Edificata presso il villaggio a quell'epoca più popolato del territorio robecchese, la chiesa di Sant'Andrea, divenuta parrocchia intorno all'inizio del trecento, rimase la chiesa più importante fino al XVI secolo, finchè nel 1540 non venne consacrata a Robecco la nuova chiesa parrocchiale dedicata a S. Giovanni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. IX

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La chiesa fu rimaneggiata quando divenne parrocchia all'inizio del XIV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p. t./ p. 1/ p. 2/ p. 3/ p. 4/ p. 5

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t./ p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a tre navate a pianta longitudinale con presbiterio, abside e altari laterali. I muri perimetrali e i pilastri centrali sono in muratura a corsi regolari in laterizio, le strutture orizzontali, risalenti circa agli anni trenta del secolo scorso, sono in calcestruzzo armato. La copertura è a capanna sulla navata centrale e a leggio su quelle laterali e sulla sacrestia. La struttura è in legno con capriate e travi poggianti sulla muratura. Il campanile ha copertura piana con piccola lanterna centrale. Il manto è in lastre di eternit coperte da coppi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: mista capanna e leggio

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea girante

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra, arenaria

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il bene, complessivamente, si trova in buono stato ed è soggetto a regolare manutenzione. L'apparato strutturale presenta un quadro fessurativo diffuso ma di lieve entità, solo nella zona presbiteriale si devono segnalare danni sia alle strutture. La muratura perimetrale è interessata anche da lievi danni da erosione e disgregazione materiale causati dall'umidità di risalita.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nella zona presbiteriale si devono segnalare danni alle strutture di orizzontamento di una certa entità.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il manto di copertura è in buono stato, mentre la struttura, realizzata con travature in legno, mostra normali e poco significativi fenomeni di lesioni, disgregazione del materiale ed attacco biologico.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Le finiture interne presentano depositi ed alterazioni superficiali sulle volte ed il soffitto, rimanenze di precedenti e risolte infiltrazioni dal tetto, nonché lievi danni da umidità di risalita, disgregazione ed alterazione degli strati superficiali lungo la fascia bassa delle murature.

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli impianti risultano funzionanti ed adatti al loro impiego.

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Taglio chimico delle murature perimetrali.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento pavimentazione.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1989/06/00

Data fine: 1990/00/00

Note

Manutenzione straordinaria della copertura: revisione e consolidamento della struttura portante in legno della copertura, demolizione totale della struttura del tetto (capriate, terzere, mensole, colmi) limitata alle parti non recuperabili; rifacimento del manto realizzato con lastre in fibrocemento e soprastante manto in coppi a canale in prevalenza recuperati; pulitura generale del sottotetto; posa di nuove opere di lattoneria in rame. Manutenzione della facciata del campanile.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: piazza Garibaldi 6, Casterno di Robecco sul Naviglio

Indicazione specifica: Parrocchia di Sant'Andrea

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCA10D07

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: RCA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCA10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143997

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCA10D06

Note: Solaio navata destra con evidenti alterazioni superficiali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143994

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCA10D02

Note: Particolare cella campanaria

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143995

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCA10D04

Note: Navata laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143996

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCA10D05

Note: Particolare altare e zona absidale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143998

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840039_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840039_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143999

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840039_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151840039_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143992

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCA10D03

Note: Scorcio facciata principale

Nome del file originale: RCA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_IMG-0000143993

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RCA10D01

Note: Vista d'insieme della zona absidale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_DRA-0000023763

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: RCA10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_DRA-0000023764

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Nome del file originale: RCA10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_DRA-0000023765

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RCA10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RCA10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_DRA-0000023766

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCA10T02

Note: pianta

Nome del file originale: RCA10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_DRA-0000023767

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCA10T03

Note: prospetto

Nome del file originale: RCA10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_DRA-0000023768

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCA10G01

Note: immagine iconometrica parete navata destra

Nome del file originale: RCA10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_DRA-0000023769

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RCA10G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto parete navata dx

Nome del file originale: RCA10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1980/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio parrocchia di Sant'Andrea

Note: pianta

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00115_FNT-0000028713

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file originale: RELAZIONE RCA.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo libro o rivista: Itinerari di San Carlo Borromeo nella cartografia delle visite pastorali

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI230-00208

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 6]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Brusa, Maria Elena