Chiesa del monastero benedettino di Santa Maria (ex)

Robecco sul Naviglio (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00120/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00120/

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 120

Codice scheda: MI230-00120

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 151840042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI230-00119

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: sconsacrata

Denominazione: Chiesa del monastero benedettino di Santa Maria (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di Santa Maria

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Chiesa della Madonna del Carmine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Indirizzo: Via Monastero, 15

Collocazione: Fuori dal centro abitato, non distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Foglio/Data: 15/ 1992

Particelle: 8

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Il possedimento di beni fondiari nel territorio di Costerno da parte dei più importanti monasteri milanesi è documentato fin dall'XI secolo. Tra i documenti messi in luce dagli storici locali si conserva infatti un diploma imperiale del 1045, emesso dall'imperatore Enrico III, in cui viene confermato il possesso da parte del monastero di San Dionigi di Milano di alcune proprietà poste in Costerno e nei territori vicini. Pochi anni dopo, nel 1064, il monastero di Sant'Ambrogio acquistava quegli stessi beni stabilendo in seguito proprio a Casterno una delle sue sedi monastiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Dai monaci di Sant'Ambrogio passò alla famiglia Pietrasanta, fondatori del borgo di Robecco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XI

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1491/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
All'inizio quattrocento risale la prima fase costruttiva della chiesa, riscontrabile nella struttura del presbiterio e dalle volte alla base del campanile, oltre che dai resti di affreschi che affiorano sull'arco presbiteriale. Sono visibili al centro due angeli in adorazione che probabilmente affiancavano l'immagine della Madonna, a sinistra il volto di un santo, a destra due figure inginocchiate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1491 divenne proprietà dei frati di Sant'Ambrogio ad Nemus in Milano. Nel 1644 l'ordine venne soppresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1491/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1644/00/00

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Una fase successiva risale al XVI secolo quando la struttura venne ampliata e dotata di una nuova facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVI

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Nel 1647 il complesso passò ai Carmelitani della congregazione di Mantova che lo mantennero fino al 1798, anno della soppressione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1647/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1798/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia
L'ultima trasformazione prima del declino avvenne alla fine del XVII secolo: restano tracce degli apparati decorativi a stucco, un medaglione con l'insegna dei Pietrasanta e il volto alato di un putto al centro dell'arco presbiteriale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Validità: ca.

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Gli edifici monastici vennero trasformati ad uso rurale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: crollo

Notizia: Agli inizi del secolo scorso risale il crollo del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Negli anni venti del XX secolo vennero acquistati dalla famiglia Cairati ai cui eredi appartengono tuttora.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XVI

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a navata unica di pianta rettangolare con presbiterio e resti del campanile crollato, eccetto il primo livello, con muri perimetrali in laterizio a mattoni pieni a vista misti a ciottoli di fiume. Il presbiterio a base rettangolare ha volta a crociere a sesto ribassato, il campanile a base quadrata con volta costolonata. La copertura è a tetto semplice a due falde simmetriche sulla navata e a tre falde a padiglione sopra il presbiterio, con capriate in legno rette da mensole lignee decorate. Il manto è in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio, mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in terra battuta

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: intonaco/ laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale presbiterio

Genere: stemma

Tipo: armi della famiglia dei Pietrasanta

Tecnica: scolpita/o

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
La chiesa, utilizzata come deposito e lasciata da tempo senza la minima manutenzione, richiede urgenti interventi. Il quadro fessurativo presenta danni diffusi ed in alcuni casi anche seri alle strutture orizzontali ed alle strutture verticali, interessate anche da fenomeni di umidità, disgregazione ed erosione del materiale ed attacco biologico.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
La sconnessione del manto, con copiose e continue infiltrazioni, ha portato al danneggiamento dell'orditura primaria e secondaria, realizzate interamente in legno. La disgregazione di alcuni elementi portanti (mensole, capriate) ha messo in pericolo di crollo la struttura che ha dovuto essere rinforzata e parzialmente sostenuta con dei ponteggi. Anche i listoni e le tavole dell'orditura secondaria si presentano danneggiati.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
I rivestimenti ed i pregevoli elementi decorativi, in parte coperti da scialbatura, sono disgregati, erosi; presentano diffusi distacchi ed attacchi biologici aggravati dalla presenza di materiale organico derivante dall'uso del bene come ricovero animali ed attrezzature agricole.

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli impianti tecnologici sono completamente assenti.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 2000/00/00

Note
A seguito del crollo di una delle mensole che reggono le capriate lignee della copertura il 30 ottobre 1999 l'architetto Mimmo M. richiede alla Soprintendenza interventi provvisionali come puntellatura e alleggerimento della copertura che vengono eseguiti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica [1 / 6]: Cairati Maria Graziella

Indicazione specifica [2 / 6]: Cairati Giuseppe

Indicazione specifica [3 / 6]: Cairati Maria Rosa

Indicazione specifica [4 / 6]: Cairati Pierangelo

Indicazione specifica [5 / 6]: Cairati Rita

Indicazione specifica [6 / 6]: Borsani Maria

Indirizzo: via del Monastero, Castero di Robecco sul Naviglio

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: REM11D01

Note: Vista Ovest

Nome del file: REM11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: REM11D02

Note: Prospetto Nord-Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: REM11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: REM11D03

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: REM11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: REM11D04

Note: Particolare resti del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: REM11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: REM11D05

Note: Particolare interno zona presbiteriale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: REM11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: REM11D06

Note: Particolare struttura copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file: REM11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840042_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151840042_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: REM11F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: REM11T01

Nome del file: REM11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: pianta

Codice identificativo: REM11T02

Nome del file: REM11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: sezione

Codice identificativo: REM11T03

Nome del file: REM11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto nord-ovest

Codice identificativo: REM11G01

Nome del file: REM11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto nord-ovest

Codice identificativo: REM11G02

Nome del file: REM11G02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Cairati

Data: 1999/00/00

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: sezione

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio famiglia Cairati

Data: 1999/00/00

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo libro o rivista: Itinerari di San Carlo Borromeo nella cartografia delle visite pastorali

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI230-00208

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Data: 1997

Nome: Antonacci, Laura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Data: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Data: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Data: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Data: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Data: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Data: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi