

Villa Scotti

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00127/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00127/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 127

Codice scheda: MI230-00127

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 151840002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102094

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa Scotti

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Scotti

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Municipale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Località: Robecco sul Naviglio

Indirizzo: Via Dante, 21

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Foglio/Data: 9/ 1992

Particelle [1 / 2]: 341

Particelle [2 / 2]: 347

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Piermarini, Giuseppe

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1734-1808

Codice scheda autore: RL010-01749

Sigla per citazione: 00002016

Riferimento all'autore: scuola

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La famiglia Scotti fece costruire la villa verso la fine del XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione interna

Notizia: Agli inizi del XIX furono realizzati gli affreschi interni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Gli Scotti abitarono in questo palazzo fino al secondo dopoguerra. In seguito è stata acquistata dal Comune di Robecco che ne ha fatto la propria sede.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta ad U con braccia irregolari che si arrestano a metà del cortile centrale. Il corpo principale è ritmato da quattro semicolonne di ordine gigante che lo percorrono in tutta la sua altezza, disegno che è ripreso nelle ali laterali con l'uso di alte lesene. Le strutture murarie sono in mattoni pieni in laterizio ad esclusione del vano ascensore in cemento armato; gli orizzontamenti sono stati largamente rimaneggiati e agli originali solai in legno si sono sostituiti quelli in laterocemento. Alcune sale conservano ancora i solai in legno ad orditura doppia decorati o trasformati in volte dipinte tramite incannucciato. La copertura è a padiglione con struttura in legno con travi poggianti sulla muratura; il manto è in lastre di eternit con sovrapposti coppi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a U

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: ascensore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo centrale p. 1/ ala nord

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo centrale p. t./ ala nord

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. interrato

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: mista a padiglione e capanna

Qualificazione della forma: a pianta a U irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: decentrata trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]

Ubicazione: ala nord

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]

Ubicazione: ala nord

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]

Ubicazione: ala nord

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]

Ubicazione: corpo principale p. 1

Genere: sopraelevato

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]

Ubicazione: corpo principale p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]

Ubicazione: corpo principale

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]

Ubicazione: corpo principale p. t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]

Ubicazione: ala sud

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]

Ubicazione: ala sud

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]

Ubicazione: p. inetrato

Genere: in battuto di cemento

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: semi colonne

Qualificazione del tipo: ordine gigante

Materiali: pietra, arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustrata

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: vasi

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi floreali

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: ferro

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: finto bugnato

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I danni strutturali, sia negli orizzontamenti che nelle strutture verticali, sono diffusi, in qualche caso anche di media gravità, ma sempre tali da non pregiudicare la funzionalità degli elementi interessati. Si rilevano a piano terra una diffusa umidità di risalita e, nei solai lignei, chiari segni di degrado del materiale. I rivestimenti e le decorazioni interne sono in buono stato, nonostante i problemi legati all'umidità sopra segnalata. Più grave la situazione dei rivestimenti esterni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura, la cui struttura riprende in parte elementi lignei antichi, presenta lievi danni da disgregazione del materiale, depositi superficiali ed attacchi biologici.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento manto di copertura.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: decorazioni interne/ pavimenti/ infissi

Data inizio: 1976/00/00

Data fine: 1977/00/00

Descrizione intervento

Recupero dipinti murali ottocenteschi e interventi diversi sui locali destinati agli uffici comunali (sostituzione pavimenti e solai).

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento copertura e tinteggiatura delle facciate. (Progetto arch. Gandini G., Robecco)

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo centrale

Uso: uffici

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala nord

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala sud

Uso: uffici/ abitazione

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala sud p. t.

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino per il miele

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala nord

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: alloggi per la servitù

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Robecco sul Naviglio

Indirizzo: via Dante 21, Robecco sul Naviglio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO COMUNALE

Indirizzo da vincolo: VIA DANTE

Dati catastali: MAPP. 343

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1964/03/24

Data notificazione: 1964/03/24

Codice ICR: 2ICR0045014AAAA

Nome del file: 01865270186528.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file: RVS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D02

Note: Ala sinistra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RVS10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D03

Note: Ala destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RVS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D04

Note: Facciata posteriore sul giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RVS10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D05

Note: Prospetto ala sinistra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RVS10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D06

Note: Particolare degrado decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RVS10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D07

Note: Solaio in legno con visibili interventi di sostituzione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RVS10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840002_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151840002_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151840002_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151840002_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RVS10D08

Visibilità immagine: 2

Nome del file: RVS10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: AMV12F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file: RVS10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Nome del file: RVS10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Nome del file: RVS.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: RVS10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: pianta

Codice identificativo: RVS10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: prospetto

Codice identificativo: RVS10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto ala sx

Codice identificativo: RVS10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto ala sx

Codice identificativo: RVS10G02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Data: 2000/00/00

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: sezione

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Data: 2000/00/00

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: prospetti

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Conume di Robecco sul Naviglio

Data: 2000/00/00

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file: RELAZIONE RVS.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 3o090-00016

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Kluzer A./ Comincini M.

Titolo libro o rivista: Ville del Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI100-00130

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Data: 1997

Nome: Brusa, Maria Elena

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Data: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Data: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Data: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Data: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Data: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Data: 2001

Nome: Savastano, Sara

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi