Villa Sormani, Annoni, Resta

Vittuone (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00140/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00140/

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 140

Codice scheda: MI230-00140

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 152430003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102216

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Sormani, Annoni, Resta

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Ca' Resta

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Pace

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015243

Comune: Vittuone

Indirizzo: Piazza Resta, 8

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Pozzi

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Ricchino, Francesco Maria

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1584-1658

Specifiche: (?)

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione: affreschi

Autore/Nome scelto: Tiepolo, Giambattista

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1696-1770

Riferimento all’autore: scuola

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
La villa venne costruita tra la fine del sec. XVII e l'inizio del sec. XVIII in stile barocco lombardo su progetto attribuito dagli storici a Francesco Maria Richini per le similitudini riscontrate con la Villa Frisiani Mereghetti di Corbetta, progettata dall'architetto stesso. La villa fu edificata nel centro storico di Vittuone per iniziativa dei conti Resta Moroni di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: ala padronale

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
In seguito all'acquisto dell'ala padronale della villa da parte dell'industriale e possidente Carlo Sormani, l'immobile fu adibito a nastrificio: fu quest'uso improprio a decretare il rapido decadimento con irrimediabile manomissione dell'apparato decorativo interno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia
Al momento dell'acquisto della villa da parte del Sig. Loris Mari, avvenuto nel 1975, l'immobile versava in stato di completo abbandono. Sotto questa proprietà la villa è stata oggetto di ingenti lavori di restauro, finalizzati ad una sua più congrua utilizzazione: l'ala nord venne adibita a casa privata di abitazione, mentre l'ala padronale fu in parte destinata ad uffici privati, in parte a struttura polifunzionale fruibile anche a fine turistico-culturale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1975/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1981/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'edificio è costituito da un corpo centrale che si snoda in due ali laterali molto lunghe che formano la vicina piazza Resta. La facciata principale presenta al piano terra un portico a tre fornici retto da colonne binate. All'interno uno scalone di rappresentanza conduce ai piani superiori. Sul retro si apre il parco di gusto barocco caratterizzato da una

fontana di notevole portata, dirimpetto alla quale si trovano i complessi che ospitavano una filanda. L'edificio comprendeva anche una serie di complessi rurali e l'abitazione del massaro presso via Cavour.

PIANTA

PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: solaio

Forma: a padiglione

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA RESTA DEL SEC. XVIII

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1939/03/24

Data notificazione: 1939/03/24

Codice ICR: 2RTI0151632AAAA

Nome del file: 01495510149551.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 6]

Strumenti in vigore: piano territoriale in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 6]

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 6]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1989

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 6]

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione approvato 1972

STRUMENTI URBANISTICI [5 / 6]

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 1972

STRUMENTI URBANISTICI [6 / 6]

Strumenti in vigore: particolareggiato inesistente

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RES10F01

Note: prospetto principale (2001)

Nome del file: RES10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152430003_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152430003_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152430003_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152430003_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152430003_003

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 152430003_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RES10F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file: RES10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RES10F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file: RES10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: RES10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: pianta

Scala: 1:300

Codice identificativo: RES10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: rilievo danni

Codice identificativo: RES10G01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1993

Specifiche ente schedatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente: EDS informatica e cultura