Museo naturalistico

Mantova (MN)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN200-00006/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN200-00006/

CODICI

Unità operativa: MN200

Numero scheda: 6

Codice scheda: MN200-00006

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: MNMDA13000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice bene radice: MNMDA10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: MN200-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Museo naturalistico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

Indirizzo: Viale Pitentino, 8

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Portazzolo
CAP: 46100
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mantova

Foglio/Data: 27/ 1994

Particelle [1 / 2]: 295

Particelle [2 / 2]: 296

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nel 1467 tra la proprietà del Fecipecora e quelle dei Tosabezzi vi era quella di due cadetti della casata dei Gonzaga: i fratelli Giovan Ludovico e Giovan Francesco della linea di Feltrino. Tale presenza è confermata da un fregio pittorico del

tardo Cinquecento, ancora oggi visibile entrando nel padiglione del museo di storia naturale: sono riconoscibili due emblemi araldici riferibili proprio al ramo gonzaghesco suddetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Nel 1789 fu abbattuta la chiesa di Sant'Ambrogio, pota davanti al palazzo e fu costruita la piazza attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: giardino

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nel 1872 il conte Francesco-Antonio d'Arco acquistò la proprietà dei marchesi Dalla Valle, incorporandola alla propria, e demolendo il muro di divisione, creò un giardino, radendo al suolo, però, anche parte dei corpi architettonici che sorgevano in quell'area.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1872/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia
L'ultima erede d'Arco fu Giovanna, a cui si deve la grande opera di restauro di interni ed esterni del palazzo, e l'organica distribuzione delle collezioni, successiva agli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale, e durata dal 1946 al 1960.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Il testamento del 1956 previde la nascita di una Fondazione e, dunque, la trasformazione dell'edificio in museo e centro di cultura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: nessuna

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Accanto all'edificio del Falconetto sorge, separato da un breve tratto di giardino, l'edificio che ospita il Museo Naturalistico. A pianta longitudinale irregolare è orientato con il lato maggiore da una parte lungo viale Pitentino e dall'altra verso il giardino e l'esedra di Palazzo d'Arco. Si struttura in un blocco su due livelli cui segue più a nord un'altra parte ad un solo piano. Parte delle coperture di quest'ultimo è costituita da un terrazzo tramite il quale, salita una scala esterna, si accede al primo piano del corpo maggiore. L'intero edificio ha strutture verticali con tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni, in larga parte a vista. Il piano terra è coperto con volte a botte in muratura mentre al primo piano le strutture orizzontali sono costituite da un solaio in legno a doppia orditura. La copertura è a due falde con manto in coppi e piana nel terrazzo. All'interno le due sale che costituiscono il primo piano sono interamente decorate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. 1

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t.

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non accertabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: a parquet

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto sul giardino

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Qualificazione del tipo: con lesene

Materiali: calcare bianco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto sul giardino, sottoscala

Collocazione: esterna

Tipo: formella

Qualificazione del tipo: archetti polilobati

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto sul giardino, sottoscala

Collocazione: esterna

Tipo: scultura

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a tuttotondo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: testa di donna

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a grottesche

Qualificazione del tipo [2 / 2]: bassorilievo

Materiali: calcare bianco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
I danni si concentrano maggiormente nel sottoscala e in generale nel prospetto verso il giardino. Ampi tratti sono interessati da croste nere, da muschi e licheni. Al piano terra l'intonaco è interessato dalla presenza di umidità di risalita che si manifesta, in particolare nelle sale lungo il lato nord con macchie, distacchi, efflorescenze saline e distacchi dell'ultimo strato di finitura.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
All'interno non si segnalano particolari problemi alle decorazioni. Gli elementi posti all'esterno sono in parte coperti da muschi e croste nere.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
I serramenti esteri al piano terra del prospetto su viale Pitentino risultano in pessime condizioni, con rottura di molti vetri e degrado del legno.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
I pluviali scaricano al piede della muratura, accrescendo i problemi d'umidità di risalita e favorendo l'insorgere dei muschi. I danni maggiori sono provocati dalle canalizzazioni di scarico dal terrazzo.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Diffusi fenomeni da umidità di risalita riguardano l'intero perimetro dell'edificio. Il prospetto su viale Pitentino è caratterizzato da infiltrazioni d'acqua al di sotto degli scarichi d'acqua meteorica del terrazzo. Alcune lesioni sono invece visibili nel prospetto verso il giardino.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Le volte in muratura sono in buone condizioni. Il solaio al primo piano presenta alcune fenditure nel legno.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
I danni maggiori riguardano il manto di copertura e soprattutto la pavimentazione del terrazzo, con rischio di infiltrazioni negli ambienti sottostanti. La pavimentazione risulta scagliata e ricoperta ampiamente ricoperta di muschi.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Fenomeni di scagliatura interessano le lastre che costituiscono i gradini della scala esterna in parte ricoperti di muschi e licheni.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
I pavimenti interni non presentano danni. La pavimentazione del terrazzo è stata considerata nelle coperture. La pavimentazione della scala è in parte scagliata e soggetta a fenomeni d'usura oltre che in parte coperta di muschi e licheni.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non mostrano particolari danni, alcune cavillature dell'intonaco.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: diretta

Indicazione specifica: Fondazione d'Arco

Indirizzo: piazza Carlo d'Arco 4, 46100 Mantova

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: Palazzo di costruzione neoclassica [...] Piazza D'Arco 4

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco 4

Dati catastali: F.III-m.212-213-214-223-316

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1931/02/20

Data di registrazione o G.U.: 1931/02/20

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file: 00162960016297.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: PALAZZO D'ARCO

Indirizzo da vincolo: P.ZZA D'ARCO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/11/12

Data di registrazione o G.U.: 1952/11/12

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939

Estremi provvedimento: 1977/10/13

Data di registrazione o G.U.: 1977/10/13

Estensione del vincolo: intero bene

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: Palazzo D'Arco sito in Piazza D'Arco

Indirizzo da vincolo: Piazza D'Arco

Dati catastali: F.III-Sez.A-m.212-214

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1952/10/19

Data di registrazione o G.U.: 1952/12/03

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0034173AAAA

Nome del file: 00162980016301.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione senza alterazione delle volumetrie e delle caratteristiche degli edifici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D01

Note: Vista sud-est (2002)

Nome del file: MNMDA13D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D02

Note: Vista sud-est, viale d'accesso (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D03

Note: Vista sud-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D04

Note: Vista nord-ovest (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D05

Note: Vista nord (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D06

Note: Interno, p.1, prima sala (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D07

Note: Interno, p.1, prima sala (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D08

Note: Interno, p.1, seconda sala (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D09

Note: Interno, p.1, particolare soffitto (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D10

Note: Interno, p.t. (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMDA13F01

Note: Vista sud-est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D11

Note: Particolare scala esterna d'accesso al p.1

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D12

Note: Particolare terrazza al p.1

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D13

Note: Vista sud-est, particolare finestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMDA13D14

Note: Interno, p.1, prima sala

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMDA13D14

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMDA13T01

Nome del file: MNMDA13T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta, scala 1:150

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMDA13T02

Nome del file: MNMDA13T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto sud-est

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMDA13G01

Nome del file: MNMDA13G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto sud-est mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMDA13G02

Nome del file: MNMDA13G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Amadei G.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco in Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: MN200-00007

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Signorini R.

Titolo libro o rivista: Il Palazzo d'Arco

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MN200-00006

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Marino, Nadia

Nome [2 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira