

Rustico di Villa Mirra

Cavriana (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00009/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 9

Codice scheda: MN240-00009

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: MNMCV12000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: MNMCV10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: MN240-00007

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: rustico

Qualificazione: rurale

Denominazione: Rustico di Villa Mirra

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020018

Comune: Cavriana

Indirizzo: Via Marconi

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cavriana

Particelle: 167

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: rustico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti ortogonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: a parquet

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra, ciottoli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcadavanzali

Qualificazione del tipo: cornice modanata

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: cornice modanata

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non è stato possibile ispezionare i vani destinati a magazzino e i locali assegnati all'Avis, dunque lo stato di conservazione si riferisce agli ambienti che ospitano la direzione del museo e all'esterno. Internamente l'edificio si presenta in ottimo stato di conservazione, i problemi maggiori sono concentrati all'esterno, sulle strutture verticali e sull'intonaco.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Cavriana

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA MIRRA (OSILIPRANDI) SEDE DEL MUSEO CIVICO

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCMV12D01

Note: Vista Nord, facciata verso il giardino (2002)

Nome del file: MNMCV12D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCV12D02

Note: Vista Sud, facciata verso la corte su strada (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMCV12D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCV12F01

Note: Vista Nord, prospetto verso il giardino (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMCV12F01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMCV12T01

Nome del file: MNMCV12T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta, scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMCV12T02

Nome del file: MNMCV12T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica - prospetto

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMCV12G01

Nome del file: MNMCV12G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMCV12G02

Nome del file: MNMCV12G02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: pp. 218-219

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2006

Nome: Comin, Isabella

Ente: Provincia di Mantova

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira