

# Biblioteca di Suzzara

Suzzara (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00023/>

## CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 23

Codice scheda: MN240-00023

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: MNMSU11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: MNMSU10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: MN240-00022

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Biblioteca di Suzzara

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020065

Comune: Suzzara

Indirizzo: Via Guido da Suzzara, 48/A

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Suzzara

Foglio/Data: 50

Particelle: 107

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il museo é situato in un edificio dei primi anni trenta del XX secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. 2

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

### TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

### TIPO [3 / 3]

Genere: controsoffitto

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero controsoffitto

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non accertabile

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini d'accesso

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in graniglia

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti ortogonali

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: a parquet

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: finitura superficiale in resina acrilica

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: linoleum

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: cornici ingressi

Qualificazione del tipo

cornice modanata, spalle con specchiatura centrale e architrave costituita da una mensola aggettante

Materiali: cemento decorativo

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: cornice modanata

Materiali: cemento decorativo

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: specchiature

Qualificazione del tipo: specchiature rettangolari poste tra le finestre del primo e secondo piano

Materiali: cemento decorativo

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: cemento

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: cornice modanata aggettante

Materiali: cemento decorativo

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Qualificazione del tipo: finto bugnato

Materiali: cemento decorativo

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo: cornici finestre con semplici modanature e base simile al tipo inginocchiata

Materiali: cemento decorativo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

---



Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si rilevano solo alcuni fenomeni di degrado di lieve entità concentrati in pochi punti dell'edificio. Si tratta per lo più di macchie di umidità dovute ad infiltrazioni pregresse e di rotture e sconessioni di qualche elemento della pavimentazione.

Fonte: diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: biblioteca

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Suzzara

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMSU11D01

Note: Vista Nord Ovest, prospetto principale (2002)

Nome del file: MNMSU11D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMSU11D02

Note: Scala esterna sul retro (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMSU11D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMSU11D03

Note: Interno uffici

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMSU11D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMSU11F01

Note: Vista Nord Ovest, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MNMSU11F01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN240-00023\_D01

Note: Vista di insieme da est tra via Don Bosco e Via Guido

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MN240-00023\_D01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN240-00023\_D02

Note: Prospetto principale su via Guido della facciata storica

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MN240-00023\_D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN240-00023\_D03

Note: Scorcio della facciata e del prospetto laterale da ovest da via Guido

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MN240-00023\_D03

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMSU11T01

Nome del file: MNMSU11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta, scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMSU11T02

Nome del file: MNMSU11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione, scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMSU11T03

Nome del file: MNMSU11T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica - prospetto

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMSU11G01

Nome del file: MNMSU11G01.pdf

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: MNMSU11G02

Nome del file: MNMSU11G02.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: p. 80

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 2006

Nome: Comin, Isabella

Ente: Provincia di Mantova

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira