

Palazzo Gonzaghesco - complesso

San Martino dall'Argine (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN360-01990/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN360-01990/>

CODICI

Unità operativa: MN360

Numero scheda: 1990

Codice scheda: MN360-01990

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 59001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 03019322

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MN360-01990

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Gonzaghesco - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020059

Comune: San Martino dall'Argine

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Martino dall'Argine

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia

Nel 1788 il Castello- palazzo gonzaghesco con fossato e giardino viene interamente demolito. I portici che guardavano verso il Castello ed erano da questo protetti nell'opposta dierzione, si trovano ad essere il fulcro del paese, aperti a cannocchiale in direzione di Mantova.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Data: 1788/00/00

Validità: post

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il compelsso è formato da due fronti porticati situati ai due lati della strada di passaggi. I lunghi camminamenti sono coperti da volte e consentono l'ingresso a botteghe, servizi e residenze. Il materiale dominante è il laterizio nella struttura, per la copertura del tetto e nelle pavimentazioni. L'edificato è a due piani.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: residenza

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO E PORTICI PIAZZA CASTELLO

Indirizzo da vincolo: PIAZZA CASTELLO

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-01990_RD01

Note: Vista da sud

Nome del file: MN360-01990_RD01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-01990_RD02

Note: Vista dalla chiesa

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MN360-01990_RD02

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Specifiche ente schedatore: Provincia di Mantova

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2011

Nome: Comin, Isabella

Ente: Provincia di Mantova

Referente scientifico: Comin, Isabella

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira