Chiesa di S. Mostiola (ex)

Pavia (PV)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV240-00182/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV240-00182/

CODICI

Unità operativa: PV240

Numero scheda: 182

Codice scheda: PV240-00182

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda di livello superiore: PV240-00181

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Chiesa di S. Mostiola (ex)

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: 2005, Lombardia, in L'Italia, v. XV, Touring Club Italiano

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesa della Mostiola (ex)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: 2001, Pavia e la Certosa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

Indirizzo: Via Luigi Porta, 5,7

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pavia

Foglio/Data: 6

Particelle: 67

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Si ipotizza l'esistenza di un edificio preesistente anteriore al mille.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. IX

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XI

Validità: (?)

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La chiesa romanica sorse intorno al XII sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XX

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
E' documentata la costruzione di cappelle quattrocentesche, delle quali una dedicata al culto di Nicola da Tolentino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
Nel 1564 alla Comunità degli Eremitani, subentrano le monache Benedettine di Vallombrosa che promuovono la costruzione: del chiostro conventuale adiacente alla chiesa, di una chiesa interna riservata alle monache, con rimaneggiamento della zona absidale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1564/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
La struttura originaria venne occultata da nuove intonacature, stucchi e affreschi su disegno dell'architetto pavese Lorenzo Cassani. Oltre al nome del Cassani, viene citato anche quello dello stuccatore Antonio Casanova e dei fratelli Morosi "addoratori" che contribuirono con "marmi, pitture, dorature e cose simili" al compimento dell'opera.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1808 Luigi Broglia fraziona gli spazi interni per adibirli ad abitazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1808/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Dagli anni Cinquanta del XX sec. l'appartamento ricavato all'interno della chiesa viene abbandonato e gli spazi al piano terra vengono utilizzati come garage e magazzini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. mezzanino; p. sottotetto

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio in muratura continua di pianta rettangolare, con volte al p.t. sopra le navate minori e ammezzato ligneo in corrispondenza della navata maggiore; cupola chiusa da una controsoffittatura sfondata per una piccola porzione; estradosso delle volte praticabile; sottotetto.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: composito

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: navate

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: copertura

Tipo di struttura: tiburio

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata laterale

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo principale

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: stucchi

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: navata minore nord

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: monogramma

Materiali: ferro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2011

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2011, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nel 2000 è stata eseguita la ricorsa del manto di copertura.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento
Rifacimento della struttura del tetto e riposizionamento del manto di copertura con aggiunta di sottocoppo in fibra di cemento.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2011/00/00

Data fine: in corso

Descrizione intervento: Generale intervento di restauro conservativo delle strutture murarie e dell'apparato decorativo.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIII-XVII)

Uso: cultuale

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: parte del bene

Riferimento cronologico: uso storico (XX-XXI)

Uso [1 / 2]: garage

Uso [2 / 2]: magazzino

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Istituto Nascimbene

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EX CHIESA DELLA MOSTIOLA E RESTI DI TORRE ROMANICA

Indirizzo da vincolo: VIA L. PORTA L. 5-7/ VIA RESSI/ VIA CORRIDONI

Dati catastali: FOGLIO 6 MAPP. 67 - 68

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1957/11/20

Codice ICR: 2ICR0038769AAAA

Nome del file: 02349100234911.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro/ manutenzione straordinaria/ risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_01

Note: Vista est

Nome del file: PV240-00182_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_02

Note: Vista ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_03

Note: Vista sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_04

Note: Interno, p. t. lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_05

Note: Interno, p. t. controfacciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_06

Note: Interno, p. t.

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_07

Note: Interno, p. t. navata laterale sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: PV240-00182_08

Note: Interno, dettaglio soffitto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_09

Note: Dettaglio vista est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_10

Note: Dettaglio vista est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale b/n

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-00182_11

Note: Vista est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00182_11.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto di mappa catastale

Codice identificativo: PV240-00182_T01

Data: 2003/00/00

Nome del file: PV240-00182_T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta p. t.

Codice identificativo: PV240-00182_T02

Data: 2003/00/00

Nome del file: PV240-00182_T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Scala: 1:100

Codice identificativo: PV240-00182_T03

Data: 2003/00/00

Nome del file: PV240-00182_T03.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Provincia di Pavia

Nome [1 / 4]: Marino, Nadia

Nome [2 / 4]: Magrassi, Anna Letizia

Nome [3 / 4]: Manara, Roberta

Nome [4 / 4]: Colosio, Paola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente: Provincia di Pavia