

Mausoleo della famiglia Crespi

Capriate San Gervasio (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/RL560-00025/>

CODICI

Unità operativa: RL560

Numero scheda: 25

Codice scheda: RL560-00025

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104254

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: mausoleo

Denominazione: Mausoleo della famiglia Crespi

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP_Allegato E5 - Repertori

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Mausoleo Crespi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016051

Comune: Capriate San Gervasio

Località: Crespi d'Adda

Indirizzo: Viale Cimitero

Altre vie di comunicazione: Cimitero di Crespi d'Adda

Altra località: Capriate (frazione ISTAT)

Altra località: Crespi d'Adda

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capriate San Gervasio

Foglio/Data: 9

Particelle: F

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Moretti, Gaetano

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1860-1938

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il monumento funebre è stato realizzato nel 1904, dall'arch. Gaetano Moretti (1860-1938), allievo di Camillo Boito, per la famiglia Crespi proprietaria della fabbrica intorno cui si era sviluppato l'intero paese operaio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1904/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1904/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il mausoleo si erge su un forte basamento in pietra in conglomerato cementizio accessibile per mezzo di un'ampia scalinata centrale e da due laterali. La porta d'ingresso è contornata da una preziosa cornice in pietra lavorata, e sormontata da un frontone. Sopra questo vi sono molti simboli come la ghirlanda, la squadra, il martello, e ancora sopra delle statue raffiguranti l'operosità ed il lavoro. Tutta la costruzione è conclusa dal simbolo della croce. Ai lati del mausoleo sorgono due ali ellittiche che simboleggiano un pio abbraccio rivolto a tutto il paese.

PIANTA

PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: solaio

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: tomba

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: tomba

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Famiglia Crespi

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: MAUSOLEO CRESPI

Indirizzo da vincolo: CIMITERO CRESPI D'ADDA

Dati catastali: LETT. F parte

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1985/09/16

Data notificazione: 1985/10/23

Data di registrazione o G.U.: 09/05/1988

Codice ICR: 2ICR0004129AAAA

Nome del file: 01885490188561.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCR10F01

Note: veduta frontale (2001)

Nome del file: MCR10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: f051_597

Note: Intero bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file: f051_597.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCR10F04

Note: esterno, prospetto est del corpo centrale, degrado umidita' (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MCR10D01

Note: veduta frontale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MCR10D06

Note: interno, degrado, volta dei sotterranei (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MCR10D03

Note: esterno, degrado, manto di copertura, ala ovest (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MCR10D04

Note: esterno, prospetto est del corpo centrale, degrado umidita' (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MCR10D05

Note: interno, vano scala ovest, degrado soffitto (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCR10F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file: MCR10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCR10F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file: MCR10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MCR10F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file: MCR10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Codice identificativo: MCR10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: pianta

Scala: 1:200

Codice identificativo: MCR10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: prospetto

Scala: 1:200

Codice identificativo: MCR10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: rilievo danni

Codice identificativo: MCR10G01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2007

Nome: Scaburri, Luca

Ente: Provincia di Bergamo