

Chiesa di S. Vittore

Caiolo (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/SO010-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/SO010-00003/>

CODICI

Unità operativa: SO010

Numero scheda: 3

Codice scheda: SO010-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Vittore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014011

Comune: Caiolo

Indirizzo: Via Salvetti

Diocesi: Como

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: La chiesa è aperta solo in occasione della S. Messa

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: realizzazione: stucchi cappella S. Antonio Abate

Nome di persona o ente: Casella, Alessandro

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: realizzazione: stucchi cappella S. Antonio Abate

Nome di persona o ente: Bianchi, Bernardo

Tipo intestazione: P

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Trasformazione di un precedente oratorio nell'edificio attuale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad aula unica suddivisa in campate, tre cappelle laterali e un'abside. Sagrestia e campanile sulla sinistra. L'edificio è circondato da un porticato sorretto da possenti muraglioni.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Vittore, Caiolo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO010-00003_IMG-0000186247

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ballarino, Elena

Data: 2014/11/02

Codice identificativo: Expo_A_SO010-00003_01

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: Expo_A_SO010-00003_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO010-00003_IMG-0000186248

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ballarino, Elena

Data: 2014/11/02

Codice identificativo: Expo_A_SO010-00003_02

Note: Retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: Expo_A_SO010-00003_02.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Chiese Torri

Titolo libro o rivista: Chiese, torri, castelli, palazzi : i monumenti della Legge Valtellina

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2004

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2014

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Data del sopralluogo: 2014/11/02

Nome: Ballarino, Elena

ISPEZIONI