Municipio di Mazzo

Mazzo di Valtellina (SO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SO230-00034/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SO230-00034/

CODICI

Unità operativa: SO230

Numero scheda: 34

Codice scheda: SO230-00034

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Municipio di Mazzo

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palazzo del Comune

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014040

Comune: Mazzo di Valtellina

Indirizzo: Via Mortirolo, 3,5(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Santo Stefano
CAP: 23030
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mazzo di Valtellina

Foglio/Data: 12

Particelle [1 / 2]: 143

Particelle [2 / 2]: 145

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze valtellinesi

Fonte dell'attribuzione: elementi architettonici databili per confronto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
L'edificio viene costruito tra il XVI e il XVII secolo. La tipologia di alcuni elementi come le cornici delle aperture sono ascrivibili a questo periodo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: p. 1, stua

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Nel 1979 vengono eseguiti lavori di ristrutturazione in particolare nel locale stua al p. 1 con la sostituzione della pavimentazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: p. 2

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Tra il 1986 e il 1987 vengono sostituiti i solai in legno con solai in cemento armato. Al p. sottotetto attualmente si può notare come il nuovo solaio sia stato abbassato rispetto al precedente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1986

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1987

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: L'edificio fu proprietà della famiglia Bonacorsi di cui restano le iniziali sulla ringhiera del balcone al p. 1.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Validità: (?)

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'edificio, con pianta ad L, si sviluppa su tre piani fuori terra. Al nucleo principale, corrispondente al corpo su via Mortirolo, si aggiunge un corpo più rustico entro cui è stata ricavata la sala polifunzionale. Attraversato il portale a tutto sesto si accede ad un androne, parte lastricato e parte acciottolato, coperto da volte a crociera, che conduce al cortile interno aperto su via Santo Stefano. Le strutture verticali sono costituite da muratura continua in pietra intonacata, a vista nel p. sottotetto, e da colonne in pietra verde al p. t. nel portico sul cortile. Le strutture orizzontali risultano voltate a p. t. e parte al p. 1, mentre sono costituite da solai piani in laterocemento al p. 2. La copertura a due falde ha struttura in legno a capriate e travi su muri. Il manto è in lastre di ardesia.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: doriche

Materiali: pietra verde

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO [1 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [2 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 2

TIPO [3 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 2

TIPO [4 / 12]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 12]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: p. 2

TIPO [5 / 12]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [5 / 12]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: corpo scala

TIPO [6 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo scala, pianerottolo

TIPO [7 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [7 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [8 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [8 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [9 / 12]

Genere: volta

Forma: alla toscana

STRUTTURA [9 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [10 / 12]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [10 / 12]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t.

TIPO [11 / 12]

Genere: volta

Forma: alla toscana

STRUTTURA [11 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t., sala consigliare

TIPO [12 / 12]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [12 / 12]

Riferimento: intero controsoffitto

COPERTURE

Ubicazione: corpo centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 8]

Ubicazione: p. 1, stua

Genere: in legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 8]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 8]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 8]

Ubicazione: p. 2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 8]

Ubicazione: p. t., sala consigliare

Genere: in moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 8]

Ubicazione: p. t.

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 8]

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 8]

Ubicazione: p. t.

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, aperture

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: con trabeazione

Materiali: pietra verde

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. 2, aperture, cornice

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: con trabeazione

Materiali: malta di calce

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 4]: a tutto sesto

Qualificazione del tipo [2 / 4]: ad arco

Qualificazione del tipo [3 / 4]: con stemma

Qualificazione del tipo [4 / 4]: con piedritti

Materiali: pietra verde

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, ballatoio

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, ringhiera balcone

Genere: iscrizione

Tipo: Iniziali della famiglia Bonacorsi (Angelo) / Lavizzari (?)

Trascrizione testo: BL

Materiali: ferro

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale, portale

Genere: stemma

Tipo: Scudo ovale abraso, incorniciato da cartiglio con volute.

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra verde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005/03/25

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2005, analisi visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: p. 1, solai

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Intervento di rinforzo del solaio del locale stua e del solaio decorato nel locale annesso.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1; p. 2

Uso: uffici

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: latteria sociale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Mazzo di Valtellina

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, art. 10, com. 1

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D01

Note: (2005)

Nome del file: SO230-00034_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D02

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D03

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D04

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D05

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D06

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D07

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D08

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D09

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D10

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D11

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D12

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D13

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D14

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D15

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D16

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D16

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D17

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034_D18

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D18

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D19

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D20

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D20

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D21

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D21

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D22

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D22

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D23

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D23

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D24

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D24

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D25

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SO230-00034_D25

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D26

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D26

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D27

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D27

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034_D28

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SO230-00034_D28

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: SO230-00034_1.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Gianasso M.

Titolo libro o rivista: Guida turistica della provincia di Sondrio

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: SO230-00009

V., pp., nn.: p. 342

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Giatti R.

Titolo libro o rivista: Quaderni della Provincia

Titolo contributo: Censimento dei beni culturali e architettonici: Mazzo

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: SO230-00087

V., pp., nn.: p. 21

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Provincia di Sondrio

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Vergani, Cristina

Funzionario responsabile: Sassella, Maria