

Casa Parrocchiale (ex)

Caiolo (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SO230-00091/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SO230-00091/>

CODICI

Unità operativa: SO230

Numero scheda: 91

Codice scheda: SO230-00091

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: canonica

Denominazione: Casa Parrocchiale (ex)

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte della denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014011

Comune: Caiolo

Indirizzo: Via San Vittore

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caiolo

Particelle: 387

Foglio/Data: 10

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze valtelinesi

Motivazione/fonte: elementi architettonici databili per confronto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio sorge fuori dal paese, su un poggio a picco sul torrente Livrio, accanto alla chiesa di S. Vittore. L'antica casa parrocchiale è composta dall'aggregazione di due corpi di fabbrica, uno a sud di più nobile fattura, impreziosito da decorazioni a graffito intorno alle finestre, ed uno ad esso perpendicolare disposto su terreno declivio e interrato per quasi la totalità del lato est. Le strutture verticali sono in muratura continua intonacata; le strutture orizzontali sono composte da volte in pietra a botte semplici e lunettate e da solai piani. La copertura a due falde a padiglione ha struttura lignea retta da muri. Il manto è in lastre di ardesia.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna, cortile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: ala sud, tutti i prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo: a graffito

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: ala est, prospetto nord, finestra

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a girali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: ala sud, prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo: figurato, soggetto sacro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005/04/04

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2005, analisi visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Completa ristrutturazione dell'edificio.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: p. sottotetto

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: sede associazioni locali

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: canonica

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Caiolo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, art. 10, com. 1

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D10

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00091_D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060060

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D01

Note: prospetto ovest (2005)

Nome del file originale: SO230-00091_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060061

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D02

Note: prospetto nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060062

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D03

Note: vista ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060063

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D04

Note: prospetto nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060064

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D05

Note: prospetto est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060065

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D06

Note: prospetto est particolare (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060066

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D07

Note: particolare decorazione (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060067

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D08

Note: particolare finestra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060068

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00091_D09

Note: particolare fontana (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_IMG-0000060070

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00091_D11

Note: prospetto ovest (1987)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00091_D11

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO230-00091_DRA-0000011610

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: SO230-00091_1.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Gianasso M.

Titolo libro o rivista: Guida turistica della provincia di Sondrio

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: SO230-00009

V., pp., nn.: p. 170

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Caiolo cronaca

Titolo libro o rivista: Caiolo tra cronaca e storia

Luogo di edizione: Caiolo

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: SO230-00070

V., pp., nn.: pp. 53-67

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Data del sopralluogo: 2005/04/04

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Vergani, Cristina

Funzionario responsabile: Sassella, Maria