

# Casa Pansoni

Chiuro (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SO240-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SO240-00030/>

## CODICI

Unità operativa: SO240

Numero scheda: 30

Codice scheda: SO240-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Casa Pansoni

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014020

Comune: Chiuro

Indirizzo: Via Medici, 37(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Madonna di Campagna, 1

CAP: 23020

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Chiuro

Particelle [1 / 2]: 125

Particelle [2 / 2]: 126

Foglio/Data: 23

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze valtelinesi

Motivazione/fonte: elementi architettonici databili per confronto (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione dell'edificio è collocata tra i secoli XVI e XVII.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. sottotetto

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo di fabbrica a pianta irregolare in muratura a corsi irregolari in pietra su quattro piani fuori terra e un piano interrato. All'interno corte con portale ad arco con stemma Quadrio e loggiati a due arcate, ora parzialmente tamponate.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: loggiato

Tipo di struttura: colonne

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p. interrato

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: volta

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a n falde

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Quantità: 2

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: serizzo

Qualificazione del tipo [1 / 5]: ad arco

Qualificazione del tipo [2 / 5]: a tutto sesto

Qualificazione del tipo [3 / 5]: a conci squadrate

Qualificazione del tipo [4 / 5]: con piedritti

Qualificazione del tipo [5 / 5]: con capitelli

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con architrave aggettante

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con piedritti

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad arco

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con stemma

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo: figurato, soggetto sacro

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: prospetti su strada, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetti su strada, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con architrave

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con piedritti

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2004/09/14

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2004, analisi visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

## RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento

Intervento di generale ristrutturazione dell'immobile con rifacimento della copertura per suddividerlo in appartamenti.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO240-00030\_IMG-0000050733

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO240-00030\_D01

Note: portale d'ingresso principale (2004)

Nome del file originale: SO240-00030\_D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO240-00030\_IMG-0000050734

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO240-00030\_D02

Note: prospetto nord est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00030\_D02

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bombardieri A./ Della Ferrera T.

Titolo libro o rivista: Quaderni della Provincia

Titolo contributo: Censimento dei beni culturali e architettonici: Chiuro

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: SO230-00086

V., pp., nn.: p. 30

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Gianasso M.

Titolo libro o rivista: Guida turistica della provincia di Sondrio

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: SO230-00009

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1989

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Data del sopralluogo: 2004/09/14

Nome [1 / 2]: Bombardieri, Armida

Nome [2 / 2]: Della Ferrera, Tarciso

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2004

Nome: Marino Nadia

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Marino Nadia