

Casa Negri

Chiuro (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SO240-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SO240-00032/>

CODICI

Unità operativa: SO240

Numero scheda: 32

Codice scheda: SO240-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103851

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: casatorre

Qualificazione: signorile

Denominazione: Casa Negri

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Castello Quadrio (ex)

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: Archivio vincoli

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo fortificato di Stefano Quadrio (già)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa fortificata di Stefano Quadrio (già)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Lombardia, Guida d'Italia del Touring Club Italiano, 2005

ALTRA DENOMINAZIONE [4 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Maurizio Quadrio (già)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014020

Comune: Chiuro

Indirizzo: Piazza Stefano Quadrio, 16,17(P),18(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Torre, 2,4,6

CAP: 23020

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Ghibellini, 1(P)

CAP: 23020

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Chiuro

Particelle [1 / 6]: 479

Particelle [2 / 6]: 482

Particelle [3 / 6]: 484

Particelle [4 / 6]: 485

Particelle [5 / 6]: 486

Particelle [6 / 6]: 487

Foglio/Data: 23

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze valtelinesi

Motivazione/fonte: B 83

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione dell'edificio risale al XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Le famiglie proprietarie della casa furono: Quadrio-Rusca, Orsini, Giumelli-Mazzi, Galli-Negri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: torre

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Negli anni 1525-26, per ordine dei Grigioni, viene mozzata l'antica torre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1525

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1526

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nella seconda metà dell'ottocento viene collocata la stua al posto di quella originale che pare sia stata venduta al British Museum di Londra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Un massiccio intervento è stato effettuato nel 1897, ed ha portato alla chiusura di alcuni archi che forse facevano parte del corpo di guardia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ca

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ca

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Nel 1929 è stato eseguito un notevole intervento che ha determinato il rifacimento del prospetto sud, abbellito con decorazioni e scritte latine realizzate dal decoratore Vanini di Sondrio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Agli inizi degli anni sessanta del novecento, sono stati eseguiti interventi che hanno interessato sia le parti interne che le parti esterne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Nel 1989 l'edificio è di proprietà della famiglia Negri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XV

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 3]

Ubicazione: strutture verticali lungo Via Torre

Individuazione: caditoia medioevale a cappa di camino

PREESISTENZE [2 / 3]

Ubicazione: strutture verticali lungo Via Torre

Individuazione: muratura medioevale in pietra

PREESISTENZE [3 / 3]

Ubicazione: torre

Individuazione: archi sovrapposti

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: -2

Tipo di piani: p. interrato-1; p. interrato-2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo di fabbrica a pianta irregolare in muratura a corsi irregolari in pietra su tre piani fuori terra nel corpo principale, quattro nella ex torre e più livelli di piani cantinati.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. interrato-1; p. interrato-2

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: prospetto principale, p. 1

TIPO [2 / 2]

Genere: ballatoio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Genere: in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 17]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: pietra verde

Qualificazione del tipo [1 / 3]: con architrave aggettante

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con simboli araldici

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con piedritti

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 17]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad arco

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con piedritti

Qualificazione del tipo [3 / 3]: lobato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 17]

Ubicazione: prospetto principale, p. t. finestra

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: trifora

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con architrave

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con piedritti

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 17]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, porta finestra

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: pietra verde

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: con architrave

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con piedritti

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 17]

Ubicazione: prospetto su Via Ghibellini, sotto la gronda

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a graffito

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi architettonici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 17]

Ubicazione: prospetto su Via Ghibellini

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad arco

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a sesto acuto

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a conci squadrati

Qualificazione del tipo [4 / 4]: con stemma in chiave

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 17]

Ubicazione: prospetto su Via Torre

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad arco

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a conci sagomati

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 17]

Ubicazione: prospetto Via Torre, caditoia

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 17]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, balconcino

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: mistilinea

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 17]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, balconcino

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 17]

Ubicazione: ex corpo di guardia

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con architrave

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 17]

Ubicazione: terrazzo

Collocazione: esterna

Tipo: merli

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto su via Ghibellini, sotto la gronda

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizioni latine intonate all'attività della casa vinicola.

Trascrizione testo: SIT UT VITA VITIS UVA PAMPINEA RUBENS EDUCATA SUB UMBRA

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 6]

Ubicazione: cortile, porta con architrave

Genere: iscrizione

Tipo: Architrave posta superiormente ad una porta con stemma Quadrio e iscrizione.

Trascrizione testo: CUBI STABILITAS

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 6]

Ubicazione: cortile, porta con architrave

Genere: stemma

Tipo: Architrave posta superiormente ad una porta con stemma Quadrio e iscrizione.

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto su via Ghibellini, portale

Genere: stemma

Tipo: Stemma della famiglia Quadrio.

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 6]

Ubicazione: sala

Genere: stemma

Tipo: Camino in pietra verde con stemma Gatti Alberti.

Materiali: pietra verde

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 6]

Ubicazione: atrio

Genere: stemma

Tipo: Stucchi con stemma Rusca.

Materiali: stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1990, foto

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2004/09/14

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2004, analisi visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Lavori di rifacimento degli intonaci esterni (1989 post).

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Uso: azienda vinicola

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione fortificata

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XVI-XX)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASTELLO QUADRIO (AVANZI DEL SEC. XV)

Indirizzo da vincolo: Ghibellino (VIA) - Stefano Quadrio (PIAZZA)

Dati catastali: (FOGLIO 23 MAPP. 487-486-485-484-482)

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

Estremi provvedimento: 1942/05/25

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00032_IMG-0000051169

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO240-00032_D03

Note: vista angolo sud est (2004)

Nome del file originale: SO240-00032_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00032_IMG-0000051170

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO240-00032_D01

Note: portale su Via Ghibellini (1990)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00032_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00032_IMG-0000051171

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO240-00032_D02

Note: portale su Via Ghibellini (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00032_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00032_IMG-0000051172

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO240-00032_D04

Note: prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00032_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00032_IMG-0000051173

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO240-00032_D05

Note: prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00032_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00032_IMG-0000051174

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO240-00032_D06

Note: vista da via Torre (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00032_D06

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bombardieri A./ Della Ferrera T.

Titolo libro o rivista: Quaderni della Provincia

Titolo contributo: Censimento dei beni culturali e architettonici: Chiuro

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: SO230-00086

V., pp., nn.: p. 32

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Gianasso M.

Titolo libro o rivista: Guida turistica della provincia di Sondrio

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: SO230-00009

V., pp., nn.: p. 262

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Lombardia Guida

Titolo libro o rivista: Lombardia, Guida d'Italia del Touring Club Italiano, 2005

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2005

Codice scheda bibliografia: SO230-00068

V., pp., nn.: p. 396

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1989

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Data del sopralluogo: 2004/09/14

Nome [1 / 2]: Bombardieri, Armida

Nome [2 / 2]: Della Ferrera, Tarciso

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2004

Nome: Marino Nadia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Marino Nadia