

Chiesa di S. Carlo

Besozzo (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00032/>

CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 32

Codice scheda: SWCL1-00032

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Carlo

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012013

Comune: Besozzo

Località: Cardana

Indirizzo: Via S. Carlo

Diocesi: Milano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: L' interno è visitabile su richiesta. Aperture occasionali

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Besozzo

Foglio/Data: 4

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa con il titolo di S. Carlo, situata a Cardana di Besozzo, è menzionata nelle fonti dal XVII sec.. È citata nei verbali delle visite pastorali compiute dagli arcivescovi di Milano o dai loro delegati nella pieve di Besozzo, come unico oratorio esistente nel territorio di Cardana, oltre alla chiesa parrocchiale di S. Martino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: XVII

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Il catasto teresiano del 1722 registra la presenza della chiesa, con il titolo `oratorio di S. Carlo, la stessa fonte rileva che gli edifici ed i terreni circostanti erano assegnati per la maggior parte al Seminario di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: XVIII

Data: 1722/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: XVIII

Data: 1722/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Alcuni lavori di manutenzione (non specificati) della struttura risultano effettuati

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: XX

Data: 1980/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: XX

Data: 1980/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura di pietrame e ciottoli a vista legati con malta, ad aula, coperta da volta a botte suddivisa in due campate, conclusa da presbiterio voltato. Superfici interne intonacate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: pietrame e ciottoli legati con malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: orditura lignea

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2018

Stato di conservazione: mediocre

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: ente locale

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Alessandro e Tiburzio

Indirizzo: Via Indipendenza 7, 21023 Besozzo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T. 2010

Sintesi normativa zona: Ambito territoriale T1 centro storico.
Ammessi interventi di restauro conservativo.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli, Anna Paola

Data: 2018/10/23

Codice identificativo: SWCL1-00032-0000000003

Note: facciata

Nome del file: san carlo facc.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/10/23

Codice identificativo: SWCL1-00032-0000000001

Note: esterno

Nome del file: IMG_5506_SC.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/10/23

Codice identificativo: SWCL1-00032-0000000002

Note: interno

Nome del file: IMG_5511_SC.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2018

Specifiche ente schedatore: Comune di Laveno Mombello

Nome: Fedeli, Anna Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita