Cappella di S.Rocco

Angera (VA)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00071/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00071/

CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 71

Codice scheda: SWCL1-00071

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Denominazione: Cappella di S.Rocco

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Oratorio di S.Rocco

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012003

Comune: Angera

Località: Capronno

Indirizzo: Via Virgilio

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Tripoli

Diocesi: Milano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angera

Foglio/Data: 9

Particelle: 462

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La cappella dedicata al santo ritenuto il protettore dalla peste si trova nell¿area dell¿antico cimitero di Capronno del 1786. Sorse probabilmente come cappella cimiteriale in memoria delle vittime della peste o per devozione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: XIX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo edificio, in muratura intonacata, a pianta rettangolare, con arcone di ingresso in facciata. La copertura è a volta, con tetto in tegole.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2021

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

Consistenza: buona

Manutenzione: buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S.Maria Maddalena, Capronno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, art.13, comma 1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2021/03/20

Codice identificativo: SWCL1-00071-0000000001

Nome del file: IMG_1502 rit .JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2021/03/20

Codice identificativo: SWCL1-00071-0000000002

Nome del file: IMG_1496rit .JPG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Tamborini, M.

Titolo libro o rivista: Angera. Guida storico-artistica

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: p.78

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Besozzi, L.

Titolo libro o rivista: Barzola e Capronno: due comunità agricole nel territorio di Angera

Anno di edizione: 2012

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2021

Specifiche ente schedatore: Comune di Laveno Mombello

Nome: Fedeli, Anna Paola