Lavatoio Via Donda

Vergiate (VA)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00096/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00096/

CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 96

Codice scheda: SWCL1-00096

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Definizione tipologica: lavatoio

Denominazione: Lavatoio Via Donda

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012138

Comune: Vergiate

Indirizzo: Via Donda

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vergiate

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il lavatoio è stato costruito all'inizio del XX sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Struttura a pianta rettangolare, con copertura poggiante su pilastri in muratura. Tetto a falde ad orditura lignea, con frontoni in assicelle in legno,, manto in tegole di laterizio. La vasca rettangolare è in muratura, suddivisa in due parti, con lastre inclinate.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2021

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Intervento di ristrutturazione.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Vergiate

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2018/09/10

Codice identificativo: SWCL1-00096-0000000001

Nome del file: lav donda1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2018/09/10

Codice identificativo: SWCL1-00096-0000000002

Nome del file: lav donda2.JPG

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Corbella R.; Miozzi M.; Nericcio C.

Titolo libro o rivista: Antichi lavatoi del territorio varesino

Anno di edizione: 2005

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2021

Specifiche ente schedatore: Comune di Laveno Mombello

Nome: Fedeli, Anna Paola