Villa Conti

Varese (VA)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/VA050-00071/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/VA050-00071/

CODICI

Unità operativa: VA050

Numero scheda: 71

Codice scheda: VA050-00071

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Ente Parco Campo dei Fiori

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Conti

Fonte della denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012133

Comune: Varese

Località: Fogliaro

Indirizzo: Via Prima Cappella, 18

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varese

Foglio/Data: 911/2018

Particelle: 5617

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Comune di Varese

Data: 1934

Fonte: Nistri (F.4, S. Maria del Monte)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

Denominazione e tipologia del catasto: Catasto Regio Italiano (1905-1960), geometrico-particellare

Denominazione dell'unità cartografica catastale

Comune Amministrativo di Velate, Mandamento di Varese, Provincia di Como, F. 11

Particelle: 412

Data: 1954

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Taddio, Arturo

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1859-1912

Motivazione dell'attribuzione: fonti bibliografiche

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura liberty

Fonte dell'attribuzione: fonti bibliografiche

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Villa Conti viene progettata dall'architetto-pittore Arturo Taddio nel 1909, come indicato dall'iscrizione presente sul fronte occidentale, in corrispondenza del colmo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'edificio viene ampliato verso Nord con l'aggiunta di due volumi destinati a servizi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/3]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. rialzato, p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [3/3]

Riferimento: porzione occidentale

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. rialzato, p.1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio si sviluppa su diversi livelli, a partire da un impianto planimetrico leggermente articolato dalla presenza di un portico di ingresso, di un bay window sul fronte orientale e di due volumi destinati a servizi sul fronte Nord. La struttura portante è probabilmente costituita da murature continue. La copertura è articolata in diverse falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: articolato

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: prospetto Sud

Forma planimetrica: rettilinea

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: esterna

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Qualificazione del tipo: con motivi a onde

Materiali: intonaco decorato

ELEMENTI DECORATIVI [2/7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3/7]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Qualificazione del tipo: con motivi geometrici/ quadrati

Materiali: intonaco decorato

ELEMENTI DECORATIVI [4/7]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: parapetti

Qualificazione del tipo: con motivi geometrici/ondulati

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: colonne portico

Qualificazione del tipo: fusto liscio decorato con fasce ondulate dipinte

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: mensole gronda

Qualificazione del tipo: con elementi lignei binati in appoggio sulla facciata

Materiali: legno, smalto

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: giardino

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto

Qualificazione del tipo: con motivi a onde

Materiali: ferro battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto Ovest

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: Arc. Art. Taddio/ 1909 Varese

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto Ovest

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: Arnalido Conti fecit fieri (?)

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: ottimo

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2/3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: ottimo

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3/3]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Note: Villa Conti, prospetto ovest

Formato: 12x18

Nome del file: Villa_Conti_Prospetto_Ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Note: Villa Conti, particolare

Formato: 12x18

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Villa_Conti_Particolare.jpg

BIBLIOGRAFIA [1/5]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Baila A./ Caramel C./ Penazzi D.

Titolo libro o rivista: Nutrendo anima e corpo: itinerari di delizia tra le ville del Sacro Monte sopra Varese

Titolo contributo: Villa Conti

Luogo di edizione: Santarcangelo di Romagna

Anno di edizione: 2015

V., pp., nn.: pp. 86-89

BIBLIOGRAFIA [2/5]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pacciarotti G.

Titolo libro o rivista: Storia dell'arte a Varese e nel suo territorio

Titolo contributo: Segni del Liberty nel territorio varesino

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 2011

V., pp., nn.: v. II p. 429

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pacciarotti G.

Titolo libro o rivista: Varese, provincia Liberty: itinerari tra natura, arte e impresa/ itineraries in Nature, Art & Enterprise

Titolo contributo: Varese e il varesotto: il teatro della villeggiatura/ Ville e villini tra Sacro Monte e Campo dei Fiori

Luogo di edizione: Gavirate

Anno di edizione: 2003

BIBLIOGRAFIA [4/5]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Colombo S.

Titolo libro o rivista: Varese provincia Liberty

Titolo contributo: Questioni preliminari a "Momenti del Liberty Varesino". Tradizione e trasformazione

Luogo di edizione: Gavirate

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: pp. 117-118; pp. 183-184

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Marzocchi Mirioni G.

Titolo libro o rivista: Rivista della Società Storica Varesina

Titolo contributo: Saggio sull¿edilizia Liberty a Varese ed a Induno Olona

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 1981

V., pp., nn.: pp. 117-138

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Nome: Bertoni, Emanuela

Funzionario responsabile: Gaspari, Giuseppe

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2018

Nome: Caramel, Claudia

Ente: Ente Parco Campo dei Fiori

Referente scientifico [1 / 2]: Baila, Angela

Referente scientifico [2 / 2]: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2018

Nome: Manzo, Antonella

Ente: Ente Parco Campo dei Fiori

Referente scientifico [1 / 2]: Baila, Angela

Referente scientifico [2 / 2]: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita