Pompa idrovora

Ignoto



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/P0010-01711/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/P0010-01711/

CODICI

Unità operativa: P0010

Numero scheda: 1711

Codice scheda: P0010-01711

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: BDM Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Museo Civico della Civiltà Contadina

Ente competente: S23

OGGETTO

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

Definizione: pompa idrovora

Definizione della categoria generale: pompa

Definizione della categoria specifica: Prelevatori e distributori liquidi e gas

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CR

Nome provincia: Cremona

Codice ISTAT comune: 019036

Comune: Cremona

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina II Cambonino Vecchio

Denominazione spazio viabilistico: Viale Cambonino, 22

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo Civico della Civiltà Contadina

Tipologia struttura conservativa: museo

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO [1 / 2]

Data: 1999

Numero: B2.5

INVENTARIO [2 / 2]

Data: 1999

Numero: B2.5

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AUTORE

Autore/Nome scelto: Ignoto

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: Industriale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Denominazione dello spazio viabilistico: Ignoto

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: Metallo

MISURE

Altezza: 110,00

Larghezza: 68,00

Lunghezza: 225,00

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto: pompa

USO

Funzione

Utilizzata per prelevare l'acqua dai fossi e distribuirla sul terreno. Veniva collegata tramite cinghie, con il motore di un trattore

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 1999/10/14

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Integro funzionante. La parte terminale, che doveva filtrare l'acqua prelevata dal fosso, è staccata; necessita di

trattamento antitarlo e antiruggine

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Cremona

Indirizzo: Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: reg01711

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file: reg01711.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: B2.5

Note: Stampa su scheda 1999

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: reg01711 Archivio foto

Note: CD n° 2 1999

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

IMMAGINI DATABASE

Path dell'immagine originale: P0010

Nome file dell'immagine originale: reg01711.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Museo Civico della Civiltà Contadina

Nome: Ardigò, Anna

Funzionario responsabile: Gregori, Gianpaolo

GESTIONE ARCHIVIO

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2021/03/31

Ultima modifica scheda - ora: 11.33

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2021/04/15

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00

Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2019/08/15

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 01.00