# **Idrante**



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/IWA21-00104/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/IWA21-00104/

# **CODICI**

Unità operativa: IWA21

Numero scheda: 104

Codice scheda: IWA21-00104

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Vigili del Fuoco Milano

Ente competente: S27

# **OGGETTO**

# **OGGETTO**

Definizione: idrante

Disponibiltà del bene: reale

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

## **COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Tipologia: caserma

Denominazione: Caserma centrale dei Vigili del Fuoco Via Messina 35 - complesso

Denominazione spazio viabilistico: Via Messina, 35, 37, 39

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo dei Vigili del Fuoco di Milano

Tipologia struttura conservativa: museo

Altra denominazione: Comando provinciale di Milano dei VV.FF.

## **DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI**

#### **INVENTARIO**

Denominazione: Inventario corrente

Numero: 0056

### **GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### **DESCRIZIONE DEL PUNTO**

PUNTO|Coordinata X: 513634,18754

PUNTO|Coordinata Y: 5036754,0649

Proiezione e Sistema di riferimento: WGS84 UTM32

## **CRONOLOGIA**

## **CRONOLOGIA GENERICA**

Fascia cronologica di riferimento: sec. XX

### **DATI ANALITICI**

#### **DESCRIZIONE**

#### Oggetto

Colonnina idrante stradale 45mm con tubazione di canapa diametro 45mm. Più indicatore idrante sottosuolo ovale nero. Più chiusino per idrante in ghisa ovale.

## Notizie storico-critiche

Colonnina o collo d'oca per idrante stradale sottosuolo, gli idranti sottosuolo sono dei particolari tipi di idranti che vengono installati sotto il livello del terreno, sono dotati di un dispositivo antigelo e i pozzetti che contengono questi tipi di idranti hanno la forma di ellisse e riportano la dicitura "idrante". Tali idranti sono segnalati con apposite targhette poste sugli edifici limitrofi e riportano le distanze di posizionamento.

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano

Indirizzo: Via Messina, 35 - 20154 Milano

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA21-00104-IMG0000056023

Nome del file: 0056.jpg

**IMMAGINI DATABASE** 

Path dell'immagine originale: IWA21

Nome file dell'immagine originale: 0056.jpg

## COMPILAZIONE

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2016

Specifiche ente schedatore: Vigili del Fuoco Milano

Nome: vvfmilano

# **GESTIONE ARCHIVIO**

#### **ULTIMA MODIFICA SCHEDA**

Ultima modifica scheda - data: 2021/07/07

Ultima modifica scheda - ora: 11.32

## **PUBBLICAZIONE SCHEDA**

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2021/07/08

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00

Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2017/01/15

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 08.30